

อุปกรณ์ **FA** สำหรับผู้เริ่มใช้งาน (การกำหนดตำแหน่ง)

หลักสูตรนี้เป็นรายละเอียดโดยรวมอย่างย่อเกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่งสำหรับผู้เริ่มต้น

การควบคุมตำแหน่งทำให้สามารถขนย้ายวัตถุไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็น ก่อนทำการควบคุมตำแหน่งจริง

เนื้อหาของหลักสูตรนี้มีดังนี้
เราขอแนะนำให้คุณเริ่มจากบทที่ 1

บทที่ 1 - การเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของการควบคุมตำแหน่ง

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของการควบคุมตำแหน่ง

บทที่ 2 - ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการควบคุมตำแหน่ง

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการควบคุมตำแหน่งและบทบาทของส่วนประกอบดังกล่าว

บทที่ 3 - วิธีการควบคุมตำแหน่ง

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบการควบคุมตำแหน่ง

บทที่ 4 - สิ่งที่ต้องพิจารณาในการกำหนดตำแหน่งจริง

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาสำหรับการควบคุมตำแหน่งจริง

แบบทดสอบประเมินผล

คะแนนที่ผ่านหลักสูตร: 60% ขึ้นไป

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ไปที่หน้าถัดไป | | ไปที่หน้าถัดไป |
| กลับไปยังหน้าที่แล้ว | | กลับไปยังหน้าที่แล้ว |
| เลื่อนไปยังหน้าที่ต้องการ | | ระบบจะแสดง "สารบัญ" ช่วยให้คุณสามารถไปยังหน้าต่างๆ ได้ |
| ออกจากการเรียนรู้ | | ออกจากการเรียนรู้ ออกจากการเรียนรู้ระบบจะปิดหน้าต่าง เช่น หน้าจอ "เนื้อหา" และการเรียนรู้ |

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ก่อนการใช้ฮาร์ดแวร์ โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในคู่มือที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภายในคู่มือนั้น



บทที่ 1

เพราะเหตุใดจึงต้องมีการควบคุมตำแหน่ง



ความต้องการสำหรับการควบคุมตำแหน่ง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องจักรและการประกอบผลิตภัณฑ์ให้เกิดข้อจำกัดด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดังนั้น ความต้องการสำหรับการควบคุมตำแหน่งจึงมีความสำคัญมากขึ้น




1.1

ตัวอย่างของการควบคุมตำแหน่ง




ตัวอย่างทั่วไปของการควบคุมตำแหน่งคือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท การเคลื่อนที่อย่างแม่นยำของหัวพิมพ์และการป้อนกระดาษนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง ใน FA การควบคุมตำแหน่งใช้สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าเดินทาง

คลิกรูปย่อต่อไปนี้เพื่อเล่นวิดีโอตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง



ตัวอย่างทั่วไป 1

หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท



ตัวอย่างทั่วไป 2

การป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท



ตัวอย่าง FA 1

ระบบลำเลียงกระเป๋าเดินทาง


1.2.1

การควบคุมตำแหน่งคืออะไร



การควบคุมตำแหน่ง หมายถึง การควบคุมวัตถุเพื่อให้เคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้น ไปยังตำแหน่งเป้าหมายและหยุดที่ตำแหน่งนั้นอย่างแม่นยำ

กดปุ่ม "เล่น" ด้านล่างเพื่อดูการทำงานของ การควบคุมตำแหน่ง



1.2.2


การควบคุมตำแหน่งที่เหมาะสม



เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายเมื่อเคลื่อนวัตถุ จำเป็นต้องเคลื่อนวัตถุให้เร็วที่สุด
อย่างไรก็ตาม ชุดขับเคลื่อน (เช่น มอเตอร์) และวัตถุจะได้รับผลกระทบโดยความเฉื่อยและแรงเสียดทาน การเร่งความเร็วหรือการลดความเร็วทันทีทำให้
วัตถุกระชากหรือล่าตำแหน่งเป้าหมาย
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ การเร่งความเร็วและการลดความเร็วอย่างราบรื่นเป็นสิ่งจำเป็น

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงการขนย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งเป้าหมายผ่าน "การเร่งความเร็ว" "ความเร็วคงที่" และ "การลดความเร็ว"
กราฟจะแสดงการแปรผันในทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับความเร็วของวัตถุ
การเคลื่อนที่ชนิดนี้สามารถเคลื่อนวัตถุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

กดปุ่ม "เล่น" ในรูปภาพต่อไปเพื่อดูการกำหนดตำแหน่งโดยการเร่งความเร็วและการลดความเร็วอย่างราบรื่น



ตำแหน่งเริ่มต้น

ตำแหน่งเป้าหมาย

หยุด



1.2.3


การกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ



เพื่อให้วัตถุไปจากตำแหน่งเริ่มต้นและถึงตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ วัตถุนั้นต้องถูกย้ายในขณะที่เปรียบเทียบตำแหน่งปัจจุบันกับตำแหน่งที่ระบุไว้เสมอ และปรับความเร็วเพื่อแก้ไขตำแหน่งปัจจุบัน

การตรวจสอบและการแก้ไขตลอดกระบวนการกำหนดตำแหน่งเรียกว่า "การควบคุมแบบย้อนกลับ"

กดปุ่ม "เล่น" ในรูปภาพต่อไปนี้เพื่อดูบทบาทของการควบคุมแบบย้อนกลับ



1.2.4

การแปลงการเคลื่อนไหวกวแบบวนเป็นการเคลื่อนไหวกเชิงเส้น




การทำงานพื้นฐานของการควบคุมตำแหน่งคือ การเคลื่อนที่เชิงเส้นตั้งแต่ตำแหน่งเริ่มต้น ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ควบคุมง่ายมักใช้กับชุดขับเคลื่อนสำหรับการเคลื่อนไหวกเชิงเส้น

เนื่องจากการทำงานของมอเตอร์เป็นการเคลื่อนไหวกแบบวน (การเคลื่อนไหวกแบบหมุน) สายพานลำเลียงใช้เพื่อแปลงการเคลื่อนไหวกแบบวนเป็นการเคลื่อนไหวกเชิงเส้นตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง

กดปุ่ม "เล่น" ในรูปภาพด้านล่างเพื่อดูการแปลงจากการเคลื่อนไหวกแบบวนเป็นการเคลื่อนไหวกเชิงเส้น



1.3

ข้อดีของการใช้ระบบเซอร์โวสำหรับการควบคุมตำแหน่ง



ระบบควบคุมหลักสองระบบที่ใช้สำหรับการควบคุมด้วยมอเตอร์ ได้แก่ ระบบเซอร์โวและระบบอินเวอร์เตอร์

ลองมาตรวจสอบว่าระบบเซอร์โวและระบบอินเวอร์เตอร์ใช้งานที่จุดไหน ระบบอินเวอร์เตอร์ใช้เพื่อควบคุมความเร็วดังที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้ ระบบเซอร์โวเหมาะสำหรับการควบคุมตำแหน่ง

ตัวอย่างของระบบเซอร์โวและระบบอินเวอร์เตอร์



บทที่ 2

ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการควบคุมตำแหน่ง

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการควบคุมตำแหน่งโดยใช้ระบบเซอร์โว และบทบาทของส่วนประกอบแต่ละรายการ

การควบคุมตำแหน่งประกอบด้วยส่วนประกอบสามชิ้นรายการดังนี้ ส่วนประกอบที่เป็นคำสั่ง ส่วนประกอบควบคุม และส่วนประกอบในการขับเคลื่อน/ตรวจจับ

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงการกำหนดค่าอุปกรณ์โดยใช้ตัวควบคุม (โมดูลการกำหนดตำแหน่ง) ในส่วนคำสั่ง วงจรขยายเซอร์โวในส่วนควบคุม และมอเตอร์เซอร์โวในส่วนขับเคลื่อน/ตรวจจับ

การกำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับการควบคุมตำแหน่ง

ส่วนประกอบที่เป็นคำสั่ง

ตัวควบคุม
(โมดูลการกำหนดตำแหน่ง)



สัญญาณคำสั่ง

ส่วนประกอบควบคุม

วงจขยายเซอร์โว



แหล่งจ่ายไฟ

ส่วนประกอบในการขับเคลื่อน/ตรวจจับ

มอเตอร์เซอร์โว



สัญญาณย้อนกลับ




2.1

การไหลของการควบคุมตำแหน่ง



ในส่วนนี้ คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับการไหลของสัญญาณควบคุมระหว่างส่วนประกอบ

กดปุ่ม "เดินหน้า" ในรูปภาพด้านล่างเพื่อดูการไหลของการควบคุมตำแหน่ง
(การกดปุ่ม "ย้อนกลับ" จะกลับไปยังคำอธิบายก่อนหน้า)





2.2.1

บทบาทของโมดูลการกำหนดตำแหน่ง



เพื่อขยายวัตถุ โมดูลการกำหนดตำแหน่งจะสร้างและส่งสัญญาณคำสั่งไปยังวงจรถยายเซอร์โว
ในการควบคุมตำแหน่ง สัญญาณพัลส์ใช้ป็นสัญญาณคำสั่งและเรียกว่าพัลส์คำสั่ง
มอเตอร์เซอร์โวจะหมุนตามจำนวนพัลส์คำสั่งที่ส่งจากโมดูลการกำหนดตำแหน่งไปยังวงจรถยายเซอร์โว
จำนวนพัลส์คำสั่งต่อหน่วยเวลาเรียกว่า ความถี่พัลส์คำสั่ง และใช้เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์เซอร์โว

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงจำนวนพัลส์คำสั่งและความถี่พัลส์คำสั่ง



จำนวนพัลส์คำสั่งต่อหน่วยเวลา:
ความเร็วของมอเตอร์เซอร์โว = ความถี่พัลส์คำสั่ง [พัลส์/วินาที]

2.2.2

บทบาทของจำนวนพัลส์คำสั่งและความถี่พัลส์คำสั่ง



ในส่วนนี้ คุณจะเรียนรู้บทบาทของจำนวนพัลส์คำสั่งและความถี่พัลส์คำสั่ง และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและวัตถุ (ชิ้นงาน*)

รูปภาพด้านล่างจะแสดงสายพานลำเลียงโดยใช้มอเตอร์เซอร์โวที่หมุนจบหนึ่งรอบทุกๆ 30 พัลส์


การกดปุ่มในโมดูลการกำหนดตำแหน่งหนึ่งครั้งจะทำให้เกิดหนึ่งพัลส์

หนึ่งพัลส์จะหมุนมอเตอร์เซอร์โว 12 องศา และชิ้นงานในสายพานลำเลียงจะเลื่อนไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

จำนวนครั้งที่กดปุ่ม (ค่าการนับ) คือจำนวนพัลส์คำสั่ง และรอบการกดปุ่มคือ ความถี่พัลส์คำสั่ง

* ในการควบคุมตำแหน่ง วัตถุเป้าหมายที่อยู่ในตำแหน่งเรียกว่า "ชิ้นงาน"

กดปุ่ม "สร้างพัลส์" ในโมดูลการกำหนดตำแหน่งในรูปภาพด้านล่าง เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพัลส์คำสั่ง/ความถี่พัลส์คำสั่งและชิ้นงาน



2.3.1

บทบาทของมอเตอร์เซอร์โว




มอเตอร์เซอร์โวจะเลื่อนชิ้นงานโดยหมุนตามพลังงานที่วงจรรขยายเซอร์โวจ่ายให้อย่างเที่ยงตรง มอเตอร์เซอร์โวมีตัวตรวจจับบิตวตอิน (ตัวเข้ารหัส) ที่สามารถตรวจนับความเร็วในการหมุนได้อย่างแม่นยำ และจำนวนครั้งที่มอเตอร์หมุน ในการกำหนดตำแหน่งจริง เครื่องนี้อาจไม่ทำงานตามคำสั่ง เนื่องจากคุณลักษณะและการรบกวนของเครื่องจักร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จำเป็นต้องใช้กลไกย้อนกลับที่ใส่ตัวเข้ารหัส

ความเร็วในการหมุนที่กำหนด

ความเร็วที่มอเตอร์เซอร์โวหมุนอย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่า "ความเร็วในการหมุนที่กำหนด" การตั้งค่าความเร็วสำหรับการทำงานคงที่เป็นความเร็วในการหมุนที่กำหนด [รอบ/นาที] ของมอเตอร์เซอร์โวทำให้การกำหนดตำแหน่งมีประสิทธิภาพ

กลไกของตัวเข้ารหัส

มีแสงสว่างบนดิสก์ที่หมุน โดยมีช่องเป็นแนวยาวเท่าๆ กัน ใกล้เคียงกับเส้นรอบวง ตัวเข้ารหัสที่อยู่หลังดิสก์จะนับทุกครั้งที่แสงสว่างเป็นแนวยาว จำนวนที่นับจะถูกป้อนกลับ ไปยังวงจรรขยายเซอร์โวเพื่อให้สามารถควบคุมตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ความละเอียดตัวเข้ารหัส [พัลส์/รอบ] ที่สูงขึ้นของมอเตอร์เซอร์โว ทำให้การกำหนดตำแหน่งยังมีความแม่นยำมากขึ้น




2.4

บทบาทของวงจรถยายเซอร์โว




วงจรถยายเซอร์โวจะควบคุมมอเตอร์เซอร์โวตามคำสั่งโดยสัญญาณคำสั่งจากโมดูลการกำหนดตำแหน่ง นอกจากนี้ วงจรถยายเซอร์โวยังใช้สัญญาณย้อนกลับจากตัวเข้ารหัส เพื่อตรวจสอบว่ามอเตอร์เซอร์โวทำงานตามคำสั่งหรือไม่ (เพื่อหาความผิดพลาด) และแก้ไขความผิดพลาดได้ตามต้องการ

ในส่วนนี้ คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับ "เกียร์ไฟฟ้า" "ตัวนับความคลาดเคลื่อน" และ "วงจรถยายความเร็ว" ของวงจรถยายเซอร์โว



2.4.1 บทบาทของเกียร์ไฟฟ้า

มอเตอร์เซอร์โวจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ความเร็วในการหมุนที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ความถี่พัลส์คำสั่งสูงสุดที่อาจเอาต์พุตโดยโมดูลการกำหนดตำแหน่งมีการกำหนดไว้คงที่ ถ้าค่านี้ต่ำเกินไป จะไม่สามารถเอาต์พุตคำสั่งเพียงพอสำหรับมอเตอร์เพื่อให้ถึงความเร็วในการหมุนที่กำหนด เกียร์ไฟฟ้ามีไว้เพื่อเพิ่มความถี่พัลส์คำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้



ความละเอียดตัวเข้ารหัส: 262,144 [พัลส์/รอบ]
 ความเร็วในการหมุนที่กำหนด: 3,000 [รอบต่อนาที]
 ความเร็วในการหมุนสูงสุด: 6,000 [รอบต่อนาที]

ตัวอย่าง: เมื่อไม่ใช้เกียร์ (x) ความเร็วสูงสุดของมอเตอร์เซอร์โวคือ $1,000,000 \times 1/262,144 \times 60 = 229$ [รอบต่อนาที]

| การขยายเกียร์ไฟฟ้า | ความเร็วสูงสุดของมอเตอร์เซอร์โว [รอบต่อนาที] | |
|---------------------|--|---|
| 1x (โดยไม่มีเกียร์) | 229 | ไม่ถึงความเร็วในการหมุนที่กำหนด และไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เซอร์โวได้เต็มที่ |
| 2x | 458 | |
| 10x | 2,290 | |
| 20x | 4,580 | ถึงความเร็วในการหมุนที่กำหนด และสามารถใช้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เซอร์โวได้เต็มที่ |

ภายใต้เงื่อนไขนี้ ควรกำหนดอัตราทดเกียร์ไฟฟ้าไว้คงที่ประมาณ 20x เพื่อแปลงความถี่พัลส์คำสั่งในการควบคุมความเร็วมอเตอร์

2.4.1 บทบาทของเกียร์ไฟฟ้า

การกำหนดอัตราทดเกียร์ไฟฟ้า

ความถี่พัลส์คำสั่ง \geq ความเร็วในการหมุนของมอเตอร์เซอร์โว



ความถี่พัลส์คำสั่งสูงสุด x อัตราทดเกียร์ไฟฟ้า \geq ความละเอียด x ความเร็วในการหมุนที่กำหนด

กำหนดอัตราทดเกียร์ไฟฟ้าเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น

ตัวอย่าง: ในกรณีต่อไปนี้

ความถี่พัลส์คำสั่ง: 200k [พัลส์/วินาที]


ความละเอียด: 16,384 [พัลส์/รอบ]

ความเร็วในการหมุนที่กำหนด: 2,400 [รอบต่อนาที]
(2,400 [รอบต่อนาที] = 40 [รอบ/วินาที])

$$200k \text{ [พัลส์/วินาที]} \times \text{อัตราทดเกียร์ไฟฟ้า} \geq 16,384 \text{ [พัลส์/รอบ]} \times 40 \text{ [รอบ/วินาที]}$$

$$\text{อัตราทดเกียร์ไฟฟ้า} \geq \frac{16,384 \text{ [พัลส์/รอบ]} \times 40 \text{ [รอบ/วินาที]}}{200k \text{ [พัลส์/วินาที]}}$$

ที่ได้รับ



2.4.2

บทบาทของตัวนับความคลาดเคลื่อน




ตัวนับความคลาดเคลื่อนจะลบสัญญาณพัลส์ย้อนกลับของตัวเข้ารหัสออกจากพัลส์คำสั่งของโมดูลการกำหนดตำแหน่ง
พัลส์ผลลัพธ์ที่สะสมในตัวนับความคลาดเคลื่อนเรียกว่าพัลส์ความผิดพลาด

ตัวนับความคลาดเคลื่อนจะเอาที่พหุคูณค่าสั่งความเร็วเป็นสัดส่วนกับค่าพัลส์ความผิดพลาดกับวงจรมายขยายความเร็ว

เมื่อตัวเลขพัลส์ความผิดพลาดมีค่ามากขึ้น จะมีการเร่งความเร็วในการหมุนของมอเตอร์เซอร์โว เมื่อตัวเลขมีค่าลดลง จะมีการลดความเร็วและหยุดเมื่อค่าเป็นศูนย์

รูปภาพต่อไปนี้จะอธิบายบทบาทของตัวนับความคลาดเคลื่อน

กดปุ่ม "เดินหน้า" ในรูปภาพด้านล่างเพื่อดูบทบาทของตัวนับความคลาดเคลื่อน
(การกดปุ่ม "ย้อนกลับ" จะกลับไปยังคำอธิบายก่อนหน้านี้)




2.4.3

กลไกย้อนกลับ



ระบบเซอร์โวมอเตอร์กลไกย้อนกลับเพื่อให้แน่ใจว่าการกำหนดตำแหน่งมีความแม่นยำ ราบรื่น และความเร็วสูง กลไกย้อนกลับจะสร้างพัลส์ความผิดพลาด ซึ่งเป็นความแตกต่าง (หน่วยเวลา) ระหว่างพัลส์คำสั่งและสัญญาณพัลส์ย้อนกลับ รูปภาพต่อไปนี้จะอธิบายกลไกย้อนกลับ

กดปุ่ม "เดินหน้า" ในรูปภาพด้านล่างเพื่อดูกลไกย้อนกลับ (การกดปุ่ม "ย้อนกลับ" จะกลับไปยังคำอธิบายก่อนหน้า)



2.4.3 กลไกย้อนกลับ

การปรับการตอบสนองจากกลไกย้อนกลับ


พัลส์ความผิดพลาดทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่จะกำจัดสัญญาณรบกวนที่สร้างโดยพัลส์คำสั่งและสัญญาณพัลส์ย้อนกลับ
ค่าที่ใช้เพื่อปรับจำนวนเรียกว่า "กำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง" เมื่อค่าเหมาะสม การตอบสนองย้อนกลับจะเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของโปรไฟล์ความเร็ว
และความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง

โปรดทราบว่าความผันผวนในกำหนดช่วงวงรอบตำแหน่งจะสอดคล้องกับความผันผวนในการทำงานของมอเตอร์เซอร์โว

ภาพ: การเปลี่ยนกำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง = การเปลี่ยนขนาดคอนเทนเนอร์ของพัลส์ความผิดพลาด

สัญญาณรบกวน = ความผันผวนของพื้นผิวน้ำ → ความผันผวนในคำสั่งความเร็ว → ความผันผวนในการทำงานของมอเตอร์เซอร์โว



กำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง



2.4.3

กลไกย้อนกลับ

การคำนวณกำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง



คุณสามารถคำนวณกำหนดช่วงวงรอบตำแหน่งตามที่แสดงด้านล่าง

* สมมติ: 1,000 พัลส์คำสั่ง, 800 สัญญาณพัลส์ย้อนกลับ, 1,000 [พัลส์/วินาที] ของความเร็วพัลส์คำสั่ง

$$\text{จำนวนพัลส์ความผิดพลาด} = [\text{พัลส์คำสั่ง}] - [\text{สัญญาณพัลส์ย้อนกลับ}]$$

$$200 \text{ พัลส์} = 1,000 \text{ พัลส์} - 800 \text{ พัลส์}$$

$$\text{กำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง} = \frac{\text{ความเร็วพัลส์คำสั่ง}}{\text{จำนวนพัลส์ความผิดพลาด}}$$

$$5 \text{ [เรเดียน/วินาที]} = \frac{1,000 \text{ [พัลส์/วินาที]}}{200 \text{ พัลส์}}$$

กำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง: 5 [เรเดียน/วินาที]


2.4.4

บทบาทของวงจรถยายความเร็ว



วงจรถยายความเร็วจะจ่ายพลังงานไปยังมอเตอร์เซอร์โวตามคำสั่งความเร็วจากตัวนับความคลาดเคลื่อน คำสั่งความเร็วเป็นสัดส่วนกับจำนวนพัลส์ความผิดพลาดในตัวนับความคลาดเคลื่อน

| จำนวนพัลส์ความผิดพลาด | คำสั่งความเร็ว | ความเร็วในการหมุนของมอเตอร์เซอร์โว |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| มาก | สูง | สูง |
| น้อย | ต่ำ | ต่ำ |
| ศูนย์ | ไม่มี | หยุด |



บทที่ 3


วิธีการควบคุมตำแหน่ง



ในบทนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีการกำหนดตำแหน่งที่เกิดขึ้นจริง

- 3.1 ตำแหน่งอ้างอิง
- 3.2 วิธีการกำหนดแอดเดรส
- 3.3 วิธีการแปลงระยะทางและความเร็วเป็นความถี่พัลส์คำสั่งและพัลส์

ในส่วน 3.3 คุณจะศึกษาระบบควบคุมตำแหน่งที่แสดงด้านล่างนี้




3.1

จุดเริ่มต้นเป็นตำแหน่งอ้างอิง



ในการควบคุมตำแหน่ง จุดเริ่มต้นมักใช้เป็นตำแหน่งอ้างอิง
คุณสามารถระบุตำแหน่งเป้าหมายได้โดยการกำหนดจุดเริ่มต้น
การควบคุมตำแหน่งจะตรงกับตำแหน่งเป้าหมายโดยมีตำแหน่งอ้างอิงของชิ้นงาน



3.2

วิธีการกำหนดแอดเดรส



มีวิธีการกำหนดแอดเดรสสองชนิดดังนี้ วิธีการกำหนดแอดเดรสแบบสัมบูรณ์ (ABS) และวิธีการกำหนดแอดเดรสแบบเพิ่มขึ้น (INC) การระบุตำแหน่งเป้าหมายจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดแอดเดรสที่ใช้


วิธีการกำหนดแอดเดรสแบบสัมบูรณ์

ในการควบคุมตำแหน่ง ระยะทางจากจุดเริ่มต้นเรียกว่า "แอดเดรส" (แอดเดรสของจุดเริ่มต้นคือ "0")

ในวิธีการกำหนดแอดเดรสแบบสัมบูรณ์ มีการระบุ "แอดเดรส"

ที่ตำแหน่งเป้าหมายของการกำหนดตำแหน่ง


วิธีนี้ทำให้กำหนดตำแหน่งเป้าหมายได้ง่าย และใช้สำหรับการควบคุมเครื่องจักรทั่วไป



วิธีการกำหนดแอดเดรสแบบเพิ่มขึ้น

มีการระบุระยะทางและทิศทางเคลื่อนที่จากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

วิธีการกำหนดแอดเดรสนี้เหมาะสำหรับ "การป้อนอัตราคงที่" สำหรับเคลื่อนตามจำนวนที่กำหนดซ้ำๆ กัน เช่น การป้อนกระดาศของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท



ในวิธีการกำหนดแอดเดรสแบบสัมบูรณ์ ระยะทางที่เคลื่อนที่คือ ความแตกต่างระหว่างแอดเดรสของตำแหน่งเริ่มต้นและแอดเดรสของตำแหน่งเป้าหมาย
ในวิธีการกำหนดแอดเดรสแบบเพิ่มขึ้น มีการระบุระยะทางที่เคลื่อนที่อยู่แล้ว


3.3

กระบวนการออกแบบการควบคุมตำแหน่ง




ในส่วนนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีการกำหนดจำนวนพัลส์คำสั่งและความถี่พัลส์คำสั่งที่จำเป็นสำหรับเคลื่อนชิ้นงานจริงจากจุด A ไปยังจุด B
รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงกระบวนการเพื่อกำหนดจำนวนพัลส์คำสั่งและความถี่พัลส์คำสั่ง


(1) พิจารณาระยะการเคลื่อนที่ (เช่น ระหว่างจุด A และ B) และเวลาถึงปลายทาง



(3) กำหนดจำนวนพัลส์คำสั่งและความถี่พัลส์คำสั่งตามความละเอียดของมอเตอร์เซอร์โว



(2) กำหนดความเร็วในการหมุนของมอเตอร์เซอร์โว




3.3.1

การพิจารณาระยะการเคลื่อนที่และความเร็วของชิ้นงาน

- ระยะทาง (N[มม.]) คือ ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งปัจจุบัน (จุด A) และตำแหน่งเป้าหมาย (จุด B)
- โปรไฟล์ความเร็วเป็น T วินาที ($T = t_1 + t_2 + t_3$)

รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงระยะและความเร็วของการเคลื่อนที่




3.3.2 การกำจัดเชิงมุมและความเร็วของมอเตอร์เซอร์โว


ระบบควบคุมตำแหน่งที่แสดงในรูปภาพด้านล่างใช้เพื่อแปลงการเคลื่อนไหวกแบบการหมุนของมอเตอร์เซอร์โวเป็นการเคลื่อนไหวยเชิงเส้น บอลสกรูที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์เซอร์โวจะหมุนเพื่อนำเลื่อนโต๊ะที่เคลื่อนที่ได้

ถ้าทราบระยะทางที่เลื่อนโต๊ะที่เคลื่อนที่ได้ระหว่างการหมุนหนึ่งรอบของบอลสกรู (มอเตอร์เซอร์โว) คุณสามารถคำนวณจำนวนการหมุนของมอเตอร์เซอร์โวที่จำเป็นในการเลื่อนโต๊ะจากจุด A ไปยังจุด B

จำนวนการหมุน = $\frac{\text{ระยะการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน}}{\text{ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุนหนึ่งรอบ}}$



พิจารณาเวลา T และถ้าทราบ t1, t2 และ t3 คุณสามารถคำนวณความเร็วคงที่ A




3.3.3

การกำหนดจำนวนพัลส์คำสั่งและความถี่คำสั่ง

ถ้าทราบจำนวนการหมุนและความละเอียดของมอเตอร์เซอร์โว คุณสามารถคำนวณจำนวนพัลส์คำสั่ง


จำนวนพัลส์คำสั่ง = จำนวนการหมุน x ความละเอียด



คุณสามารถคำนวณความถี่พัลส์คำสั่งจากเวลาการเคลื่อนที่และจำนวนพัลส์คำสั่ง

ความถี่พัลส์คำสั่ง
[พัลส์/วินาที]

พัลส์คำสั่ง
ความถี่ A



พื้นที่คือจำนวนพัลส์คำสั่ง

$$\text{จำนวนพัลส์คำสั่ง} = \frac{A \cdot t_1}{2} + A \cdot t_2 + \frac{A \cdot t_3}{2}$$

$$\text{ความถี่พัลส์คำสั่ง } A = \frac{\text{จำนวนพัลส์คำสั่ง}}{\frac{t_1}{2} + t_2 + \frac{t_3}{2}}$$

บทที่ 4

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการกำหนดตำแหน่งจริง



ในการควบคุมตำแหน่งจริง คุณต้องพิจารณาปัญหาที่เกิดจากคุณลักษณะหรือความผิดพลาดของเครื่องจักร

ในบทนี้ คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้การควบคุมตำแหน่งชนิดต่อไปนี้เป็นสถานการณ์จริง

การควบคุมแบบราบเรียบและต่อเนื่อง

รักษาตำแหน่งที่จุดสิ้นสุดของการขนย้าย

ไม่ให้สูงกว่าเป้าหมาย

จัดวางเครื่องจักรด้วยจุดเริ่มต้นของโมดูลการกำหนดตำแหน่ง

ปรับตำแหน่งแบบแมนวล


4.1

การควบคุมแบบราบเรียบและต่อเนื่อง



เพื่อให้การทำงานต่อเนื่องหลายชนิดเป็นไปอย่างราบรื่น วงจรขยายเซอร์โวจะเอาท์พุท "สัญญาณการสิ้นสุดการกำหนดตำแหน่ง" เมื่อสิ้นสุดการกำหนดตำแหน่ง
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่แสดงในรูปภาพด้านล่างสามารถควบคุมการกำหนดตำแหน่ง การเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์และการป้อนกระดาษหลายชนิดได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

กดปุ่ม "เล่น" ในรูปภาพด้านล่างเพื่อดูบทบาทของสัญญาณการสิ้นสุดการกำหนดตำแหน่ง



4.2

รักษาตำแหน่งที่จุดสิ้นสุดของการขนย้าย



ถ้ามีการหมุนมอเตอร์เซอร์โวต่างๆ กันโดยหนึ่งพัลส์จากแรงภายนอกหลังจากสิ้นสุดการควบคุมตำแหน่ง จะมีการอินพุตพัลส์ย้อนกลับไปยังตัวนับความคลาดเคลื่อนและมีการสะสมพัลส์ความผิดพลาด วงจรขยายเซอร์โวจะจ่ายพลังงานไปยังมอเตอร์เซอร์โว ซึ่งจะทำให้เกิดแรงบิดที่ต่อต้านแรงภายนอกเพื่อให้ตำแหน่งคงที่ (ตำแหน่งหยุด) โดยการควบคุมตำแหน่ง การควบคุมนี้เรียกว่า "ลอคเซอร์โว"



กดปุ่ม "เล่น" เพื่อดูกลไกของลอคเซอร์โว




4.3

ไม่ให้สูงกว่าเป้าหมาย



เมื่อมีการกำหนดตำแหน่งชิ้นงานด้วยระบบเซอร์โว ระบบเซอร์โวจะกำหนดตำแหน่งชิ้นงานที่ตำแหน่งที่ระบุโดยกลไกย้อนกลับเสมอ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของโปรแกรมหรือคำสั่ง มอเตอร์เซอร์โวอาจล่าตำแหน่งไป ทำให้ระบบและชิ้นงานเสียหาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายดังกล่าว ต้องหยุดระบบเซอร์โวทันทีโดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมและมีลิมิตสวิตช์ที่ตอนท้ายของเครื่องจักร (โดยปกติ อยู่ที่สองตำแหน่งในทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง)

กดปุ่ม "เล่น" ในรูปภาพด้านล่างเพื่อดูบทบาทของลิมิตสวิตช์




4.4

จัดวางเครื่องจักรด้วยจุดเริ่มต้นของโมดูลการกำหนดตำแหน่ง



ทำได้โดยการจัดวางเครื่องจักรด้วยตำแหน่งอ้างอิง (จุดเริ่มต้น) ของโมดูลการกำหนดตำแหน่งเมื่อเปิดเครื่องหรือประกอบ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "การเรียกคืนข้อมูลเครื่องจักร"

กดปุ่มลูกศรในรูปภาพด้านล่างเพื่อดูบทบาทของการเรียกคืนข้อมูลเครื่องจักร



4.5

ปรับตำแหน่งแบบแมนวล

การทำงานแบบแมนวลใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบการกำหนดตำแหน่ง กำหนดจุดเริ่มต้นและตำแหน่งเป้าหมาย (แอดเดรส) หรือทำการปรับในระหว่างการกำหนดตำแหน่งที่แมนย่าเป็นหลัก
การทำงานแบบแมนวลมีสามชนิด

การทำงานแบบ JOG

การดำเนินการเคลื่อนที่เล็กน้อย

การทำงานของตัวสร้างพัลส์แบบแมนวล

4.5.1

การทำงานแบบ JOG และการดำเนินการเคลื่อนที่เล็กน้อย



การทำงานแบบ JOG และการดำเนินการเคลื่อนที่เล็กน้อยเป็นโหมดที่จะเลื่อนชิ้นงานตามระยะทางที่แน่นอนเท่านั้น มักใช้ในการดำเนินการต่อไปนี้เป็นหลัก

- ตรวจสอบการทำงานของระบบการกำหนดตำแหน่ง
- กำหนดแอดเดรสของตำแหน่ง
- ปรับตำแหน่งหยุด


[บทนำเกี่ยวกับการทำงานแบบ JOG และการดำเนินการเคลื่อนที่เล็กน้อยโดยใช้บอลสกรู]

รูปภาพต่อไปนี้จะอธิบายการทำงานแบบ JOG และการดำเนินการเคลื่อนที่เล็กน้อย

ชิ้นงานจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่กำหนด ในขณะที่กดปุ่มการทำงานแบบ JOG ในโหมดการกำหนดตำแหน่ง

ชิ้นงานจะเคลื่อนที่เป็นระยะทางสั้นๆ ในรอบคงที่ ในขณะที่กดปุ่มการดำเนินการเคลื่อนที่เล็กน้อยในโหมดการกำหนดตำแหน่ง

กดปุ่มการทำงานแบบ JOG และการดำเนินการเคลื่อนที่เล็กน้อย ในโหมดการกำหนดตำแหน่งในรูปภาพต่อไปเพื่อตรวจสอบการทำงานที่เกี่ยวข้อง




4.5.2

การทำงานของตัวสร้างพัลส์แบบแมนวอล



ในโหมดการทำงานของตัวสร้างพัลส์แบบแมนวอล การกำหนดตำแหน่งเป็นไปตามจำนวนพัลส์ที่อินพุตจากตัวสร้างพัลส์แบบแมนวอล โหมดการทำงานนี้ใช้เมื่อจำเป็นต้องปรับตำแหน่งแบบแมนวอลเพื่อกำหนดแอดเดรสของตำแหน่ง (ตำแหน่งเป้าหมาย)

หมุนแป้นของตัวสร้างพัลส์แบบแมนวอลในรูปภาพด้านล่างโดยใช้เมาส์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของตัวสร้างพัลส์แบบแมนวอล การหมุนแป้นตามเข็มนาฬิกาจะเลื่อนชิ้นงานไปทางขวา และการหมุนแป้นทวนเข็มนาฬิกาจะเลื่อนชิ้นงานไปทางซ้าย



แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล

ในตอนนี้ คุณได้เรียนรู้บทเรียนทั้งหมดของหลักสูตรอุปกรณ์ FA สำหรับผู้เริ่มต้น (การกำหนดตำแหน่ง) และคุณพร้อมที่จะทำแบบทดสอบประเมินผลแล้ว หากคุณยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่จะทดสอบ โปรดทบทวนหัวข้อเหล่านั้น

คำถามในแบบทดสอบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 7 ข้อ (23 รายการ)

คุณสามารถทำแบบทดสอบประเมินผลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

วิธีการให้คะแนนการทดสอบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกปุ่ม **ให้คะแนน** หลังจากเลือกคำตอบแล้ว หากไม่ทำเช่นนั้น คุณจะไม่ได้รับคะแนนจากการทดสอบ (โดยจะถือว่าคุณยังไม่ได้ตอบคำถามนั้น)

ผลคะแนน

จำนวนคำตอบที่ถูกต้อง จำนวนคำถาม เปอร์เซนต์คำตอบที่ถูกต้อง และผลลัพธ์ที่แสดงว่าผ่าน/ไม่ผ่านจะปรากฏบนหน้าผลคะแนน

คำตอบที่ถูกต้อง: 3

จำนวนคำถามทั้งหมด: 10

เปอร์เซ็นต์: 30%

คุณต้องตอบคำถามถูกต้องเกินกว่า 60% จึงจะผ่านการทดสอบ

ดำเนินการต่อ

ทบทวน

ลองใหม่

- คลิกปุ่ม **ดำเนินการต่อ** เพื่อออกจากการทดสอบ
- คลิกปุ่ม **ทบทวน** เพื่อทบทวนการทดสอบ (ตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง)
- คลิกปุ่ม **ลองใหม่** เพื่อทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง


แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 1

กำหนดจำนวนพัลส์คำสั่ง

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในแต่ละกล่อง

โต๊ะที่เคลื่อนที่ได้จะเคลื่อนที่เป็นระยะทาง 20 มม. ในระหว่างการหมุนหนึ่งรอบของบอลสกรู ความละเอียดตัวเข้ารหัส 8,192 พัลส์/รอบ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ให้กำหนดจำนวนพัลส์คำสั่งที่จำเป็นในการเคลื่อนโต๊ะเป็นระยะทาง 110 มม.

- (1) ระยะการเคลื่อนที่ต่ำสุด ระยะทางต่อพัลส์ : [มม.]
- (2) จำนวนรอบของมอเตอร์เซอร์โว : รอบ
- (3) จำนวนพัลส์คำสั่ง : พัลส์



คะแนน


ย้อนกลับ

แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 2

กำหนดความถี่พัลส์คำสั่ง

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในแต่ละกล่อง

กำหนดความถี่พัลส์คำสั่งที่จำเป็นในการหมุนมอเตอร์เซอร์โวที่ความเร็วในการหมุนที่กำหนด
 ความละเอียดตัวเข้ารหัส : 8,192 พัลส์/รอบ
 ความเร็วในการหมุนที่กำหนด : 3,000 รอบต่อนาที




$$\begin{aligned} \text{ความถี่พัลส์คำสั่ง} &= \text{[Dropdown]} \times 3000 / \text{[Dropdown]} \\ &= \text{[Dropdown]} \text{ [พัลส์/วินาที]} \end{aligned}$$

ความละเอียดตัวเข้ารหัสของ 16,384 พัลส์/รอบ คือ รอบต่อนาที.

แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 3

พิจารณากำหนดช่วงวงรอบตำแหน่งและวิธีการปรับกำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในแต่ละกล่อง



[พิจารณากำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง]

ตามที่แสดงในรูปภาพ ความถี่พัลส์คำสั่งคือ 9,500 พัลส์/วินาที และจำนวนพัลส์ความผิดพลาดคือ 4,500

ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ กำหนดช่วงวงรอบตำแหน่งคือ ▼ เรเดียน/วินาที

[วิธีการปรับกำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง]

การตอบสนองเกินของมอเตอร์เซอร์โวอาจทำให้สูงกว่าเป้าหมายและเกิดสัญญาณรบกวน ในกรณีนี้ ให้ ▼

กำหนดช่วงวงรอบตำแหน่งเพื่อ

▼ จำนวนพัลส์ความผิดพลาด ซึ่งจะลดการตอบสนองของมอเตอร์เซอร์โวและสามารถปรับเป็นสถานะที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การลดการตอบสนองจะลดประสิทธิภาพความเร็วในการกำหนดตำแหน่ง

คะแนน

ย้อนกลับ

แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 4

กำหนดอัตราทดเกียร์ไฟฟ้า

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในแต่ละกล่อง

กำหนดอัตราทดเกียร์ไฟฟ้าที่ทำให้มอเตอร์เซอร์โวสามารถทำงานที่ความเร็วในการหมุนที่กำหนดโดยใช้
ความถี่พัลส์คำสั่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มอเตอร์เซอร์โวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดความสัมพันธ์ต่อไปนี้ระหว่าง
ความถี่พัลส์คำสั่งสูงสุด อัตราทดเกียร์ไฟฟ้า ความละเอียด และความเร็วในการหมุนที่กำหนด

[ความสัมพันธ์]

ความถี่พัลส์คำสั่งสูงสุด x อัตราทดเกียร์ไฟฟ้า \geq ความละเอียด x ความเร็วในการหมุนที่กำหนด (อัตราทดเกียร์ไฟฟ้า ≥ 1)

เลือกอัตราทดเกียร์ไฟฟ้าที่เหมาะสมจากรายการภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

[เงื่อนไข]

ความถี่พัลส์คำสั่งสูงสุดสำหรับโมดูลกำหนดตำแหน่ง: 200k พัลส์/วินาที

ความละเอียดตัวเข้ารหัส: 16,384 พัลส์/รอบ

รอบที่กำหนดของมอเตอร์เซอร์โว: 2,000 รอบต่อนาที

[อัตราทดเกียร์ไฟฟ้าที่เหมาะสม]

ความถี่พัลส์คำสั่ง =

คะแนน

ย้อนกลับ

แบบทดสอบ **แบบทดสอบประเมินผล 5**

คำถามเกี่ยวกับเรื่องใดที่ควรนำมาพิจารณาสำหรับการควบคุมจริง

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในแต่ละกล่อง

| คำขอ/ข้อกำหนด | ฟังก์ชัน |
|---|------------|
| ไม่ให้ล้ำตำแหน่ง | --Select-- |
| จัดวางเครื่องจักรด้วยจุดเริ่มต้นของ โมดูลที่กำหนดตำแหน่ง | --Select-- |
| ปรับตำแหน่งแบบแมนวล | --Select-- |
| รักษาตำแหน่งหลังจากสิ้นสุดการกำหนดตำแหน่ง | --Select-- |
| ใช้การควบคุมต่อเนื่องอย่างราบรื่น | --Select-- |

คะแนน


ย้อนกลับ

แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 6

การกำหนดลิมิตสวิตช์

เมื่อสร้างระบบควบคุมตำแหน่งที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง คุณต้องติดตั้งลิมิตสวิตช์เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล้ำช่วงการทำงานปกติ เลือกตัวเลขที่แสดงตำแหน่งที่เหมาะสม ที่คุณควรติดตั้งสวิตช์

(1) (2) (3)




คะแนน

ย้อนกลับ

แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 7

วิธีการกำหนดแอดเดรสแบบสัมบูรณ์ และวิธีการกำหนดแอดเดรสแบบเพิ่มขึ้น

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการกำหนดแอดเดรสแบบสัมบูรณ์ และวิธีการกำหนดแอดเดรสแบบเพิ่มขึ้น ป้อนค่าตัวเลขที่เหมาะสมในแต่ละกล่องเพื่อให้ตารางสมบูรณ์



(1) เพื่อกำหนดตำแหน่ง (มม) ที่เพิ่มขึ้นครั้งละ +45 องศาตามลำดับ

ความละเอียด: 8,192 พัลส์/รอบ

| มุม | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° | 360° |
|---------------------------------|----|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|
| วิธีการกำหนดแอดเดรสแบบสัมบูรณ์ | 0 | 1024 | <input type="text" value=""/> | 3072 | <input type="text" value=""/> | 5120 | 6144 | <input type="text" value=""/> | 8192 |
| วิธีการกำหนดแอดเดรสแบบเพิ่มขึ้น | 0 | +1024 | +1024 | +1024 | +1024 | +1024 | +1024 | +1024 | +1024 |

(2) เพื่อกำหนดตำแหน่งต่างๆ (มม) ตามลำดับ

| มุม | 0° | 45° | 180° | 135° | 315° | 90° | 270° | 360° | 225° |
|---------------------------------|----|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|
| วิธีการกำหนดแอดเดรสแบบสัมบูรณ์ | 0 | 1024 | 4096 | 3072 | 7168 | 2048 | 6144 | 8192 | 5120 |
| วิธีการกำหนดแอดเดรสแบบเพิ่มขึ้น | 0 | +1024 | <input type="text" value=""/> | -1024 | <input type="text" value=""/> | -5120 | +4096 | <input type="text" value=""/> | -3072 |

คะแนน

ย้อนกลับ

แบบทดสอบ

คะแนนการทดสอบ



คุณทำแบบทดสอบประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนของคุณเป็นดังต่อไปนี้
หากต้องการจบแบบทดสอบประเมินผล ให้ไปยังหน้าถัดไป

คำตอบที่ถูกต้อง: 0

จำนวนคำถามทั้งหมด: 7

เปอร์เซ็นต์: 0%

ดำเนินการต่อ

ทบทวน

ลองใหม่

คุณไม่ผ่านการทดสอบ

คุณได้สำเร็จหลักสูตรอุปกรณ์ FA สำหรับผู้เริ่มต้น (การกำหนดตำแหน่ง) เรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณสำหรับการเรียนรู้หลักสูตรนี้

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับบทเรียน และข้อมูลที่คุณได้รับจากหลักสูตรนี้จะ
เป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดคาร์ระบบในอนาคต

คุณสามารถทบทวนหลักสูตรได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ทบทวน

ปิด