



อุปกรณ์ FA สำหรับผู้เริ่มใช้งาน (เซอร์โว)

หลักสูตรนี้เป็นภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับเซอร์โวสำหรับผู้เริ่มต้น

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» บทนำ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นเคยกับเซอร์โวได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเซอร์โว

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» บทนำ โครงสร้างของหลักสูตร

บทเรียนของหลักสูตรนี้มีดังต่อไปนี้
เรารอแนะนำให้คุณเริ่มต้นจากบทที่ 1

บทที่ 1 - เชอร์โวคืออะไร
เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของเชอร์โว ซึ่งประกอบด้วย บทบาท การใช้งานจริง หลักการ และโครงสร้าง

บทที่ 2 - ความแตกต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์กับเชอร์โว
เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างในการใช้งานและข้อมูลจำเพาะ การเปลี่ยนเที่ยบโครงสร้างพื้นฐาน และการเปลี่ยนเชอร์โวแทนอินเวอร์เตอร์

แบบทดสอบประเมินผล
คะแนนที่ผ่านหลักสูตร: 60% ขึ้นไป

FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» บทนำ วิธีการใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นี้

TOC

ไปที่หน้าถัดไป		ไปที่หน้าถัดไป
กลับไปยังหน้าที่แล้ว		กลับไปยังหน้าที่แล้ว
เลื่อนไปยังหน้าที่ต้องการ		ระบบจะแสดง "สารบัญ" ช่วยให้คุณสามารถไปยังหน้าต่างๆ ได้
ออกจาก การเรียนรู้		ออกจาก การเรียนรู้ ออกจาก การเรียนรู้ระบบจะปิดหน้าต่าง เช่น หน้าจอ "เนื้อหา" และ การเรียนรู้

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» บทนำ ข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน ◀ ▶ TOC

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ก่อนการใช้ฮาร์ดแวร์ โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในคู่มือที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภายในคู่มือนี้

บทที่ 1

เซอร์โวคืออะไร

1.1

บทบาทของเซอร์โว

คำว่า "เซอร์โว" มีการใช้ในสถานการณ์ที่วัตถุเคลื่อนไปยังตำแหน่งเบ้าหมายหรือตามหลังวัตถุที่เคลื่อนที่ คำว่า "เซอร์โว" มาจากภาษาละติน หมายถึง ทาส และ "เซอร์โวแมคคานิกส์" (หรือเรียกสั้นๆ ว่า "เซอร์โว") เซอร์โวเป็นระบบควบคุมที่ควบคุมเครื่องจักรเมื่อได้รับคำสั่ง กลไกของเซอร์โวช่วยให้สามารถควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว แรงบิด หรือรวมการควบคุมเหล่านี้เข้าด้วยกัน

การควบคุมตำแหน่ง	การควบคุมความเร็ว	การควบคุมแรงบิด
<p>เซอร์โวสามารถเคลื่อนหัวดูดวัตถุในตำแหน่งที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ</p> <p>เซอร์โวสามารถกำหนดตำแหน่งวัตถุได้อย่างแม่นยำที่ระดับนาโนเมตร ($\mu\text{m} = 1/1000 \text{ mm}$) และสามารถเริ่มต้น/หยุดวัตถุได้อย่างช้าๆ</p> 	<p>เซอร์โวสามารถตอบสนองต่อความเร็วเบ้าหมายสูงเมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลง</p> <p>เซอร์โวยังสามารถลดความแตกต่างของความเร็วจากความเร็วเบ้าหมายเมื่อโหลดเปลี่ยนแปลง</p> <p>โดยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในความเร็วต่างๆ กัน</p> 	<p>เซอร์โวสามารถควบคุมแรงบิดได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าโหลดมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>*แรงบิดคือแรงที่ทำให้เกิดการหมุน</p> 

1.1

บทบาทของเซอร์โว



ระบบป้อนกลับของเซอร์โวแมคคานิคส์จะตรวจสอบการทำงานของระบบตลอดเวลาเพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง สำหรับการทำงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและความเร็วสูง

สิ่งที่สำคัญคือ วิธีการควบคุมอย่างแม่นยำและลดความแตกต่างระหว่างสัญญาณคำสั่งและสัญญาณป้อนกลับ

คำจำกัดความของ "เซอร์โวแมคคานิคส์" ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (JIS)

ระบบควบคุมที่จะควบคุมด้วยการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมาย โดยใช้ตำแหน่งเป้าหมาย ทิศทาง ลักษณะ และปัจจัยอื่นๆ เซอร์โวแมคคานิคสมีโครงสร้างหลักเป็นระบบและส่วนต่างๆ ที่แสดงอยู่ที่ด้านล่าง

ส่วนคำสั่ง	ส่วนนี้จะแสดงสัญญาณคำสั่งการทำงาน
ส่วนตัวควบคุม	ส่วนนี้จะขับเคลื่อนมอเตอร์และพื้นส่วนอื่นๆ ตามคำสั่ง
ส่วนไดรฟ์เวอร์และตัวตรวจจับ	ส่วนนี้จะขับเคลื่อนเป้าหมายที่ควบคุมและตรวจจับสถานะของเป้าหมาย

กลไกส่วนใหญ่จะใช้ระบบไฮดรอลิกหรือนามติก อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีการนำระบบไฟฟ้ามาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากการสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายมาก ส่วนใหญ่แล้ว เซอร์โว AC จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปสำหรับการควบคุม FA ที่ต้องการความแม่นยำ แม่เหล็กเซอร์โวจะมีตัวเข้ารหัสที่ตรวจจับมุมของการหมุน ความเร็ว และทิศทาง มอเตอร์จะส่งข้อมูลที่ตรวจจับเหล่านั้นไปยังวงจรขยายเซอร์โว (ส่วนควบคุม) เป็นข้อมูลป้อนกลับ


(1) ส่วนคำสั่ง



(2) ส่วนตัวควบคุม



(3) ส่วนไดรฟ์เวอร์และตัวตรวจจับ



สัญญาณคำสั่ง

จ่ายกระแสไฟฟ้า

ข้อมูลป้อนกลับ (บันกัลับ)

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

1.1 บทบาทของเซอร์โว

ชนิดของมอเตอร์เซอร์โว




มอเตอร์เซอร์โว มีอยู่ด้วยกันสามชนิด ได้แก่ มอเตอร์เซอร์โว AC แบบ SM (ชิ้งโครนัล), มอเตอร์เซอร์โว AC แบบ IM (เห็นยานำไฟฟ้า) และมอเตอร์เซอร์โว DC สำหรับระบบและอุปกรณ์ FA โดยส่วนใหญ่ใช้เซอร์โว AC แบบ SM ที่มีความจุต่ำหรือปานกลาง

ไม่ต้องบำรุงรักษา	มอเตอร์เซอร์โว DC ต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบประจำตัวปัจจุบันกระแสแล
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม	ไม่สามารถใช้งานมอเตอร์เซอร์โว DC ในการทำงานที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาด เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้มีฝุ่นที่เกิดจากการขัดสีของเปล่งถ่าน
การสร้างพลังงานระหว่างไฟดับ	ไม่สามารถใช้งานมอเตอร์เซอร์โว AC แบบ IM ระหว่างไฟดับ เนื่องจากไม่มีแม่เหล็กการ

1.1

บทบาทของเซอร์โว



ชื่อ	โครงสร้าง	คุณสมบัติ	
		ข้อดี	ข้อเสีย
มอเตอร์เซอร์โว AC แบบ SM (ซิงโครนัส)	 <p>คอยล์หลัก (ด้านสเตเตอร์) แม่เหล็กถาวร (ด้านตัวหมุน) ตัวตรวจจับ</p>	<p>ไม่ต้องบำรุงรักษา ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี แรงบิดสูง มีการควบคุมการสร้างพลังงานระหว่างไฟดับ¹ ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา² อัตราการล้าไฟสูง</p>	<p>การควบคุมโดยวิทยุระยะไกลของเซอร์โวมีความชันชอนมากจากของอุตสาหกรรม DC เล็กน้อย³ ต้องมีการตอบสนองแบบ 1:1 ระหว่างมอเตอร์กับวงจรขยายเซอร์โว⁴ การลดคลื่นแม่เหล็กอาจเกิดขึ้น</p>
มอเตอร์เซอร์โว AC แบบ IM (เนี้ยไวน์ไฟฟ้า)	 <p>คอยล์หลัก (ด้านสเตเตอร์) ตัวตรวจจับ ตัวนำทุติยภูมิ (อลูมิเนียมหรือทองแดง) แขนป้องกันการสั่นไหว</p>	<p>ไม่ต้องบำรุงรักษา¹ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี² ความเร็วและแรงบิดสูง³ ประสิทธิภาพสูงที่ความจุสูง⁴ โครงสร้างแข็งแรง</p>	<p>ประสิทธิภาพต่ำที่ความจุต่ำ¹ การควบคุมโดยวิทยุระยะไกลของเซอร์โวมีความชันชอนมากจากของอุตสาหกรรม DC เล็กน้อย² ในมีการควบคุมการสร้างพลังงานระหว่างไฟดับ³ เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะตามอุณหภูมิ</p>
มอเตอร์เซอร์โว DC	 <p>โครง แม่เหล็กถาวร (ด้านสเตเตอร์) ตัวตรวจจับ ตัวปรับกระแส คอยล์อาร์เมเจอร์ (ด้านตัวหมุน)</p>	<p>ควบคุมจากการขยายเซอร์โวได้¹ ง่ายขึ้น² มีการสร้างพลังงานระหว่างไฟดับ³ มีราคาต่ำที่ความจุต่ำ⁴ อัตราการล้าไฟสูง</p>	<p>ต้องมีการบำรุงรักษาและการตรวจสอบขึ้นส่วนที่อยู่รอบตัวปั๊บกรุ๊สเป็นระยะๆ¹ ไม่สามารถใช้ในการทำงานที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาด เช่น ออกจากมอเตอร์ชนิดนี้มีฝุ่นที่เกิดจากการขัดสีของบูรณาการ² ไม่สามารถใช้งานที่แรงบิดสูง³ ไม่สามารถปรับค่าของมอเตอร์ การลดคลื่นแม่เหล็กอาจเกิดขึ้น⁴</p>

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

1.1 บทบาทของเซอร์โว

[ชนิดตัวเข้ารหัส]

<ตัวเข้ารหัสแบบเพิ่มขึ้นและตัวเข้ารหัสแบบล้มบูรณา>

มอเตอร์เซอร์โวมีการใช้ตัวเข้ารหัสแบบล้มบูรณาที่ไม่ต้องมีการย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นหลังจากไฟดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวเข้ารหัสแบบล้มบูรนา่มีตัวตรวจสอบตำแหน่งจริงเพื่อตรวจสอบตำแหน่งในการหมุน และตัวตรวจสอบแบบมัลติริโว่ลูชันที่นับจำนวนการหมุน ข้อมูลของตัวตรวจสอบแบบมัลติริโว่ลูชันจะมีการสำรองไฟด้วยแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่ให้มูลคุกคามเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ โดยที่ไปแล้ว ตัวเข้ารหัสแบบไบแก็วหน้าแสงจะมีการนำมาใช้เมื่อต้องการขนาดทัดડัดและมีความละเอียดสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการความหนาแน่นของภาพแนวตั้งเป็นพิเศษ สามารถใช้ตัวเข้ารหัสแบบแม่เหล็กแทนได้ (มีความหนาแน่นสูงต่อสิ่งสกปรกและลิ่งที่คล้ายกัน) หลักการทำงานของตัวเข้ารหัสแบบไบแก็วหน้าแสงจะแสดงไว้ในแผนผังด้านล่าง

ตัวเข้ารหัสบางชนิดที่มีความละเอียดสูง (1 ล้านพอลล์/รอบ) จะช่วยปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

1.1

บทบาทของเซอร์โว



การเปรียบเทียบตัวเข้ารหัส (ท้าไป)

รายการ	ตัวเข้ารหัสแบบเพิ่มขึ้น	ตัวเข้ารหัสแบบล้มบูรณา
เอาท์พุต	เอาท์พุตค่าแบบเพิ่มขึ้น เอาท์พุทของพัลส์จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงมุมการหมุน	เอาท์พุตค่าล้มบูรณา ค่าล้มบูรณาขึ้นตามมุมการหมุนจะลดลงออกมา
การตอบสนองขณะไฟฟ้าดับ	จำเป็นต้องมีการย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้ได้	ไม่ต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้ได้
ราคา	ราคาย่อมเยาเนื่องจากมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน	ราคากลางๆ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ซับซ้อน
โครงสร้าง	<p>ส่วนประกอบในการรับแสง</p>	<p>ส่วนประกอบในการรับแสง</p>
ข้อมูลเพิ่มเติม	เมื่อมีช่องไฟแก้วนำแสงเล็กๆ หล่ายช่องบนจานหมุน ตัวเข้ารหัสแบบเพิ่มขึ้นจะเปล่งข้อมูลตำแหน่งช่องเล็กๆ เป็นลัญญาณไฟฟ้าโดยการตรวจจับลำแสงที่ล้อหนาแน่นของเล็กๆ ด้วยไฟโตไดโอด	ตัวเข้ารหัสแบบล้มบูรณาจะตรวจหาตำแหน่งของแกนมอเตอร์อย่างต่อเนื่อง (ตัวเข้ารหัสแบบล้มบูรณาถูกติดตั้งเข้ากับแกนมอเตอร์) ตัวเข้ารหัสไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องนับจำนวนพัลส์

1.2

ตัวอย่างการใช้งานเซอร์โว

เซอร์โวแมคคานิคสมีการนำมาใช้ในการทำงานต่างๆ ในหลายสาขา เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

เซอร์โวได้มีการใช้กับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น ไดร์ฟเดี๊ยวของคอมพิวเตอร์และชาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กลไกป้อนกระดาษในเครื่องถ่ายเอกสาร และกลไกการป้อนเทปในกล้องวิดีโอแบบดิจิตอล นอกจากนี้ เซอร์โวยังมีการนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ในกลไกควบคุมด้านการบิน และการทำงานของกล้องดูดาว

ตัวอย่างบางส่วนของการใช้งานของเซอร์โว AC ที่ใช้ในงาน FA มีการแสดงไว้ที่ด้านล่าง

ในปี 1980 เซอร์โว AC เป็นผู้นำในการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์สำหรับอุปกรณ์ FA โดยมีการใช้ในการควบคุมเป็นตัวเลข (NC) และงานควบคุมหมุนยนต์

ในปี 1990 เริ่มมีการใช้ในงานที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของตลาด ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากการใช้ระบบไฮดรอลิกมาเป็นระบบไฟฟ้า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้แก่ การสื่อสารแบบเซลลูลาร์ ทำให้การใช้งานของเซอร์โวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิตสารกึ่งตัวนำ การประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และจอภาพผลึกเหลว (LCD)

1. การใช้งานด้านการขนส่ง
2. การใช้งานในเครื่องม้วนวัสดุ
3. การใช้งานในการผลิตอาหาร
4. การใช้งานในสารกึ่งตัวนำ
5. การใช้งานในการฉีดพลาสติก
6. การใช้งานในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

1.2


ตัวอย่างการใช้งานเซอร์โว



การควบคุมด้านการขนส่ง

อุปกรณ์ขนส่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในหลากหลายสายงานในปัจจุบัน เนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ มีความซับซ้อนและมีการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้น

ตัวอย่างบางส่วนของการใช้เซอร์โวในงานลักษณะนี้มีอยู่ที่ด้านล่าง

เครื่องขนส่งสินค้า (แนวตั้ง)	ระบบการเก็บเข้าคลังสินค้าอัตโนมัติ
<p>เซอร์โวจะช่วยเพิ่มความเร็วของเครื่องจักรและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น วัตถุจะหยุดที่ตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ มองเห็นได้ชัดเจนที่มีระบบการหน่วงโดยใช้เมมเบรล จำกัดการใช้เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุหล่นออกจากเครื่องจักรขณะไฟดับ</p>	<p>เซอร์โว AC ยังมีการนำมาใช้กันมากขึ้นสำหรับการจัดเก็บและการลำเลียงสินค้าเพื่อรับความต้องการด้านความเร็วสูงในคลังสินค้าอัตโนมัติที่มีระบบการเก็บเข้าคลังสินค้าอัตโนมัติ การใช้มอเตอร์เซอร์โว AC ทำให้มีความเร็วที่นานรีบีนขึ้น และสามารถปรับความเร็วในการทำงานที่ความเร็วสูงได้ ประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังและการบันการโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากจากการบันการที่เหมาะสม ตั้งแต่การจัดหาวัสดุคุณภาพไปจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ขึ้นสู่ท้ายโดยใช้ระบบการเก็บเข้าคลังสินค้าอัตโนมัติรวมกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (SCM)</p>
 <p>ตัวอย่าง</p>	 <p>สายพานลำเลียง</p> <p>เครื่องจัดเก็บสินค้า</p>

1.2

ตัวอย่างการใช้งานเซอร์โว




การใช้งานในเครื่องม้วนวัสดุ

เครื่องม้วนวัสดุมีการใช้เพื่อจัดการวัสดุชนิดแผ่นยาน เช่น กระดาษหรือฟิล์ม หรือเรียกอีกอย่างว่า "การม้วน"

การม้วนวัสดุมีสามขั้นตอนหลักคือ การคลายวัสดุ การดำเนินการกับวัสดุ และการม้วนวัสดุเข้าไปในแกน

วิธีการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการทำงาน (เครื่องรีด เครื่องเคลือบ เครื่องพิมพ์) แต่โครงสร้างโดยรวมจะเหมือนกัน
แผนผังของกลไกทั่วไป:



เครื่องรีด	เครื่องเคลือบ
เครื่องรีดคือเครื่องจัดการที่ขอยกเบน้ำหนานของม้วนวัสดุ ข้าแกน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย แรงดึงจะถูกควบคุมเพื่อให้เครื่องตัดแบบได้อย่างถูกต้อง	เครื่องเคลือบคืออุปกรณ์ที่ผูกขั้นของฟิล์มเข้าด้วยกัน แรงดึงจะถูกควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการจับปริมาณและกดที่ถูกต้องไปยังฟิล์ม เครื่องเคลือบ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ จะมีกลไกที่คล้ายกัน



1.2

ตัวอย่างการใช้งานเซอร์โว



การใช้งานในการผลิตอาหาร

กระบวนการแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยขึ้นและมีคุณภาพที่สูงขึ้นกลายเป็นความต้องการที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เซอร์โว้มีการใช้เป็นทางเลือกในหลายสายงาน แม้แต่ในการแปรรูปอาหาร

เครื่องเติมของเหลวระบบสายพานสำเรียง	เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ระบบสายพานสำเรียง
 <p>เครื่องเติม หัวฉีดปืน/ลง</p>	 <p>เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ระบบสายพานสำเรียง</p>
<p>เครื่องเติมจะเติมของเหลวนิดต่างๆ ลงในขวดที่มีขนาดและรูปทรงแตกต่างกันด้วยความเร็วสูง</p> <p>กระบวนการเติมจะถูกควบคุมเพื่อให้มีการเติมปริมาณของเหลวที่ถูกต้องกับขนาดของขวดด้วยความเร็วสูงโดยไม่ทำให้เกิดฟองอากาศได้</p>	<p>เซอร์โวแมคสามารถทำงานให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารจะถูกปิดหนึ่งด้านและบรรจุอย่างถูกต้องอย่างมีสุขอนามัย</p> <p>สิ่งที่สำคัญคือ ฟิล์มจะต้องถูกตัดด้วยขนาดที่ถูกต้องจากแกนม้วนตามขนาดของผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด</p>

1.2

ตัวอย่างการใช้งานเซอร์โว



การใช้งานในสารกึ่งตัวนำ

กระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำมักดำเนินการที่ระดับนาโนเมตร

ด้วยเหตุนี้ ในการผลิตจึงต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมีความแม่นยำในการดำเนินการสูงมาก

ระบบเซอร์โวมีการนำมาใช้เนื่องจากสามารถตอบสนองเร็ว ไขเหล่านี้ได้

เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และทำให้มีความต้องการเทคโนโลยีเซอร์โวระดับสูงมากขึ้น

1.2

ตัวอย่างการใช้งานเซอร์โว



การเคลื่อนแบบหมุนเหวี่ยง	การทำความสะอาดเวเฟอร์	หัวโพร์นเวเฟอร์
<p>การผลิตสารกึ่งตัวนำจะใช้หลักการถ่ายภาพ ครึ่งองค์เคลื่อนแบบหมุนเหวี่ยงจะเคลื่อนน้ำยาไว้และลบนผิวน้ำยาเพื่อช่วยสารกึ่งตัวนำ</p> <p>เครื่องเคลื่อนแบบหมุนเหวี่ยงจะใช้หลักการของแรงเหวี่ยงในการหมุนน้ำยาเคลื่อนลบน้ำยาเพื่อให้การถ่ายนานา หัวทึบผิวน้ำ</p> <p>หากเวเฟอร์หมุนเร็วเกินไป น้ำยาเคลื่อนอาจกระเด็นออกจากเวเฟอร์ ในทางกลับกัน หากเวเฟอร์หมุนช้าเกินไป น้ำยาเคลื่อนจากกระดาษไม่所能กันหัวทึบแน่น</p>	<p>กระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำจะใช้หลักการถ่ายภาพ และมีขั้นตอนการทำความสะอาดหลายขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต</p> <p>เวเฟอร์จะถูกเบี้ยงในสารเคมีและน้ำ (น้ำบริสุทธิ์) เพื่อทำความสะอาด ทำให้เป็นกลาง และถังลิ้งเปลกปลอกป้องกันจากน้ำจะถูกทำให้แห้ง</p> <p>การทำความสะอาดแบบจานวนมากจะเป็นการรวมเวเฟอร์หลายๆ แผ่นเข้าไว้ด้วยกันในตู้ซับ ส่วนการทำความสะอาดเวเฟอร์เพ็นเดียว เวเฟอร์จะได้รับการทำความสะอาดทีละแผ่น</p>	<p>ชิป LSI จำนวนมากผลิตจากเวเฟอร์เพ็นเดียว และขึ้นแต่ละตัวจะได้รับทดสอบโดยใช้หัวโพร์นเวเฟอร์และอุปกรณ์ทดสอบก่อนทำการประกอบ</p> <p>การทำหนดตำแหน่งต้องมีความแม่นยำ เนื่องจากเข้มจะต้องลงบนพื้นผิวของชิปโดยตรง ขึ้นตอนนี้ต้องคำนึงถึงความเร็วสูง</p>

1.2

ตัวอย่างการใช้งานเซอร์โว




การใช้งานในการนีดพลาสติก

แม่พิมพ์นีดพลาสติกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

พลาสติกจะถูกทำให้ร้อนและละลาย จากนั้นจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วน

แม่พิมพ์แบบเดิมมักใช้การควบคุมแบบไฮดรอลิก แต่ในปัจจุบันแม่พิมพ์ส่วนใหญ่จะใช้ระบบเซอร์โว AC เพื่อช่วยประหยัดไฟ



วัสดุพลาสติกและเม็ดพลาสติกจะถูกหลอมละลายด้วยเครื่องทำความร้อนที่อยู่ใกล้กับชุดแกนลกรูของระบบอกสูบและฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ หลังจากวัสดุเข้าสู่ตัวชิ้นส่วนที่หล่อแล้วจะถูกตัดออกจากแม่พิมพ์โดยใช้เข็มกระหุ้ม และในการเปิด-ปิดแม่พิมพ์จะสูงมาก สำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่อาจต้องใช้แรงมากกว่า 3000 ตัน

1.2


ตัวอย่างการใช้งานเซอร์โว



การใช้งานในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ตัวติดตั้งคือ อุปกรณ์ที่ติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิป LSI ลงบนแผ่นวงจร ดังนี้ จึงต้องการความแม่นยำและความเร็วสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีการติดตั้งชิ้นส่วนล้ำสุดจำเป็นสำหรับระบบฟลิปฟล็อป (ชิปสารกึ่งตัวนำจะถูกติดตั้งลงบนแผ่นวงจรโดยตรง) การเรียงข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ชุดตัวตรวจจับยังจำเป็นสำหรับการประกอบแผ่นวงจรความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต เชอร์โว AC สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้



ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ชิป LSI, ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ อื่นๆ) จะมีการติดตั้งลงบนแผ่นวงจรไฟฟ้า (PCB) กระบวนการนี้ต้องการความเร็วสูงและการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (IC, ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ อื่นๆ) จะมีการทดสอบ อบรมติดตั้งลงบน PCB อย่างถูกต้องหรือไม่ ในบางกรณี อาจมีการทดสอบ PCB

1.3

โครงสร้างและหลักการของเซอร์โว




คุณสมบัติหลักของระบบเซอร์โวคือ การเปลี่ยนเทียบค่าคำสั่งกับค่าจริง และทำงานเพื่อลดความแตกต่างระหว่างสองค่านี้โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ

การควบคุมแบบป้อนกลับจะมีการทำซ้ำสำหรับเครื่องจักร (ที่ควบคุม) เพื่อให้ได้เนื้อหาตามค่าสั่งอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเกิดความคลาดเคลื่อน วิธีการควบคุมจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการทำซ้ำการป้อนกลับ

ลูปที่มีวงรอบแบบ "ข้อผิดพลาด → ค่าจริง → ข้อผิดพลาด" จะเรียกว่าลูปปิด เนื่องจากเป็นแบบปิดในทางกลับกัน ระบบที่ไม่ได้ใช้การป้อนกลับจะถูกเรียกว่าเป็นลูปเปิด



มองในไป "เพียงแค่ทำตามคำสั่งโดยไม่ต้องมีการป้อนกลับ"
การควบคุมที่ແນ່ນຍໍາກີດຕື່ມจากการทำซ้ำເພື່ອແກ້ໄຂແລະກາຮັດຂໍອົດພລາດ



cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

1.3 โครงสร้างและหลักการของเซอร์โว

ระบบเซอร์โวมีโนมดคำสั่งที่แตกต่างกันสามโนมดตามที่แสดงไว้ที่ด้านล่าง โนมดังกล่าวจะมีการกำหนดตามค่าคำสั่ง

(1) โนมดควบคุมตำแหน่ง (2) โนมดควบคุมความเร็ว (3) โนมดควบคุมแรงบิด

ผลิตภัณฑ์เซอร์โวบางรุ่นให้คุณสามารถสลับโนมดได้ แม้ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวอย่าง:

การสลับจากโนมดควบคุมความเร็วไปเป็นโนมดควบคุมแรงบิด	เครื่องจักรทำงานด้วยความเร็วคงที่ (โนมดควบคุมความเร็ว) เมื่อวัสดุเริ่มหมุนแบบแกนแนว หลังจากนั้นจะมีการสลับไปเป็นโนมดควบคุมแรงบิด เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุจะมี การม้วนด้วยแรงดึงคงที่
--	---

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การควบคุมการเคลื่อนไหวได้รับการนำมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก การควบคุมนี้เน้นประสิทธิภาพและการใช้งานเมื่อใช้ตัวควบคุมเพื่อควบคุมหลายแกนพร้อมกัน

FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

1.3 โครงสร้างและหลักการของเซอร์โว

ลูปควบคุมเซอร์โว

โปรดดูที่การແສ້ງສัญญาณໃນเซอร์โว โครงสร้างของเซอร์โวมีดังต่อไปนี้

วงจรขยายเซอร์โว

```

graph LR
    A[อุปกรณ์กำหนดหน่วง] -- "+" --> B[คำสั่งตำแหน่ง]
    B -- "-" --> C[การควบคุมตำแหน่ง]
    C -- "+" --> D[คำสั่งความเร็ว]
    D -- "-" --> E[การควบคุมความเร็ว]
    E -- "+" --> F[คำสั่งแรงบิด]
    F -- "-" --> G[การควบคุมกระแสไฟฟ้า]
    G -- "+" --> H[อุปกรณ์กระแสไฟฟ้า]
    H -- "-" --> I[อินเกอร์เฟซ]
    I -- "-" --> J[อุปความเร็ว]
    J -- "+" --> K[อุปความเร็ว สัญญาณป้อนกลับความเร็ว]
    K -- "-" --> L[อุปกรณะไฟฟ้า]
    L -- "+" --> M[มอเตอร์เซอร์โว]
    M -- "-" --> N[เครื่องจักร]
    N -- "-" --> O[ตัวเข้ารหัส]
    O -- "+" --> P[อินเกอร์เฟซ]
    P -- "-" --> C
  
```

ในระบบเซอร์โว AC ตัวเข้ารหัสที่ติดตั้งบนมอเตอร์เซอร์โวจะตรวจจับสัญญาณพัลส์และกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ สัญญาณป้อนกลับจะถูกส่งไปยังวงจรขยายเซอร์โวเพื่อควบคุมเครื่องจักรให้ปฏิบัติตามคำสั่ง

ลูปที่ต่างกันสามลูปด้านล่างมีอยู่ในการป้อนกลับนี้

ลูปตำแหน่ง	ลูปนี้เป็นลูปที่ควบคุมตำแหน่งโดยใช้สัญญาณป้อนกลับตำแหน่งที่ส่วนจากพัลส์ของตัวเข้ารหัส
ลูปความเร็ว	ลูปนี้เป็นลูปที่ควบคุมความเร็วโดยใช้สัญญาณป้อนกลับความเร็วที่ส่วนจากพัลส์ของตัวเข้ารหัส
ลูปกระแสไฟฟ้า	ลูปนี้เป็นลูปที่ควบคุมแรงบิดโดยใช้สัญญาณป้อนกลับกระแสไฟฟ้าที่ส่วนจากการตรวจจับกระแสไฟฟ้าของวงจรขยายเซอร์โว

FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

1.3 โครงสร้างและหลักการของเซอร์โว

ในแต่ละลูป สัญญาณจะถูกความคุมเพื่อให้มีความแตกต่างระหว่างสัญญาณคำสั่งและสัญญาณป้อนกลับเท่ากับศูนย์ ความเร็วในการตอบสนองสำหรับลูปที่แสดงด้านล่างจะเริ่มลำดับจากช้าไปหาเร็ว

(ลูปคำแนะนำ) < (ลูปความเร็ว) < (ลูปกระแสไฟฟ้า)

ชนิดของลูปที่ใช้ในโหมดควบคุมแต่ละโหมดจะแสดงที่ด้านล่าง

โหมดควบคุม	ลูป
โหมดควบคุมคำแนะนำ	ลูปคำแนะนำ ลูปความเร็ว ลูปกระแสไฟฟ้า
โหมดควบคุมความเร็ว	ลูปความเร็ว ลูปกระแสไฟฟ้า
โหมดควบคุมแรงบิด	ลูปกระแสไฟฟ้า (อย่างไรก็ตาม การควบคุมความเร็วจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีโหลด)

FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

1.3 โครงสร้างและหลักการของเซอร์โว

[โนมัติคุณตำแหน่ง]

(a) ตำแหน่งเป้าหมายสำหรับการควบคุมตำแหน่ง

ในระบบ FA "กระบวนการกำหนดตำแหน่ง" จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุ เช่น การดำเนินการกับชิ้นงานหรือเครื่องมือ (เครื่องเจาะ เครื่องตัด) ที่ความเร็วสูงสุด และหุ่นการทำงานในตำแหน่งที่กำหนดไว้ด้วยความแม่นยำสูง การควบคุมชนิดนี้เรียกว่าเป็นการควบคุมตำแหน่งระบบเซอร์โวส่วนใหญ่อาจใช้สำหรับการควบคุมตำแหน่งนี้

```

graph TD
    subgraph Top [ ]
        direction TB
        A[เริ่มต้น (กดปุ่มนี้)] --- B[ตำแหน่งเริ่มต้น]
        B --- C[วัตถุ]
        C --- D[ตำแหน่งเป้าหมาย]
        D --- E[ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง)]
        E --> F[การเคลื่อนไหว]
        F --> G[วัตถุ]
        G --- H[ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง)]
        H --> I[การเคลื่อนไหว]
        I --> J[วัตถุ]
        J --- K[การเคลื่อนไหว]
        K --> L[ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง)]
        L --> M[การเคลื่อนไหว]
        M --> N[วัตถุ]
        N --- O[การเคลื่อนไหว]
        O --> P[ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง)]
        P --> Q[การเคลื่อนไหว]
        Q --> R[วัตถุ]
        R --- S[การเคลื่อนไหว]
        S --> T[ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง)]
        T --> U[การเคลื่อนไหว]
        U --> V[วัตถุ]
        V --- W[การเคลื่อนไหว]
        W --> X[ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง)]
        X --> Y[การเคลื่อนไหว]
        Y --> Z[วัตถุ]
        Z --- AA[การกำหนดตำแหน่ง การย้ายวัตถุ]
        AA --- BB[การกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและหยุดที่ตำแหน่งเป้าหมายอย่างถูกต้อง]
        BB --- CC[การกำหนดหยุดที่แม่นยำจะเรียกว่าเป็นความแม่นยำในการหยุด]
    end

```

การกำหนดตำแหน่ง การย้ายวัตถุจากตำแหน่งเริ่มต้นและหยุดที่ตำแหน่งเป้าหมายอย่างถูกต้อง

การกำหนดหยุดที่แม่นยำจะเรียกว่าเป็นความแม่นยำในการหยุด

ในการควบคุมการกำหนดตำแหน่ง มอเตอร์จะต้องตรวจสอบความแม่นยำของสภาพความเริ่มต้นตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีการใช้ตัวเข้ารหัสที่ตรวจจับสภาพความเริ่มต้น นอกเหนือไปเพื่อเพิ่มการสร้างค่าแรงบิดและลดแรงเสียของมอเตอร์ลง

1.3

โครงสร้างและหลักการของเซอร์โว




[ใหม่ความคุณต่าແແນ່ງ]

(b) ข้อมูลพื้นฐานของการควบคุมต่าແແນ່ງ

การควบคุมต่าແແນ່ງพื้นฐานในระบบเซอร์โวจะเกี่ยวข้องกับรายการต่อไปนี้

- ระยะการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรจะเป็นสัดส่วนกับจำนวนพัลส์ของคำสั่งทึ่งหนด
- ความเร็วของเครื่องจักรจะเป็นสัดส่วนกับความเร็วตามลำดับของพัลส์คำสั่ง (ความถี่ของพัลส์)
- การกำหนดต่าແແນ່ງจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด แต่ต่าແແນ່ງจะถูกคงไว้หากไม่มีคำสั่งปรับปุ่มต่าແແນ່ງ (ฟังก์ชันการล็อกของเซอร์โว)



ดังนั้น ความแม่นยำของต่าແແນ່ງสำหรับระบบเซอร์โวจะถูกกำหนดดังต่อไปนี้

- ระยะการเคลื่อนที่ของระบบเครื่องจักรต่อรอบการหมุนมอเตอร์เซอร์โว
- จำนวนของพัลส์เอาท์พุทของตัวเข้ารหัสต่อรอบการหมุนของมอเตอร์เซอร์โว
- ข้อผิดพลาด เช่น การละหันกลับของระบบเครื่องจักร

1.3


โครงสร้างและหลักการของเซอร์โว



[ใหม่ความคุณความเร็ว]

คุณสมบัติการควบคุมความเร็วในระบบเซอร์โวคือ เครื่องจักรสามารถทำงานได้ที่ความเร็วที่หลากหลายและมีความละเอียด โดยมีการเปลี่ยนแปลงทันทีมาก

(a) ฟังก์ชันของตัวสตาร์ท/การหยุด



ความเร็วที่เร่งขึ้น (อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว) สามารถปรับที่ลักษณะของข้าม/ขอนขลงเพื่อป้องกันการสะเทือนในเครื่องจักรระหว่างการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว

(b) ช่วงการควบคุมความเร็วกว้าง

ความเร็วสามารถควบคุมได้หลายระดับตั้งแต่ความเร็วต่ำสุดไปจนถึงความเร็วสูงสุด (ประมาณ 1:1000 ถึง 1:5000) คุณลักษณะของแรงบิดที่กำหนดจะอยู่ภายใต้ช่วงการควบคุมความเร็ว

(c) อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่ำ

เครื่องจักรสามารถทำงานขณะที่ความเร็วเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโหลด

1.3


โครงสร้างและหลักการของเซอร์โว



[ใหม่ความคุณแรงบิด]

ส่งออกแรงบิดเป้าหมายโดยการควบคุมกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เซอร์โวในการควบคุมแรงบิด
<ตัวอย่างการม้วน>

- (a) เนื่องจากแรงบิดการโหลดจะเพิ่มขึ้นเมื่อรัศมีของแกนม้วนเพิ่มขึ้น เอาท์พุทแรงบิดจากมอเตอร์เซอร์โวจะถูกควบคุมอย่างหนาแน่นเพื่อควบคุมแรงดึงให้มีค่าคงที่



- (b) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าจำกัดความเร็วไว้ เนื่องจากมอเตอร์ที่มีโหลดเบาจะหมุนที่ความเร็วสูง ตัวอย่างเช่น เมื่อวัสดุถูกตัดโดยบังเอิญในช่วงกลางของการดำเนินงาน



» บทที่ 2

อินเวอร์เตอร์และเซอร์โวแตกต่างกันอย่างไร



2.1

ความแตกต่างในการใช้งานและข้อมูลจำเพาะ

อินเวอร์เตอร์และเซอร์โวสำหรับงานทั่วไปมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัตถุประสงค์และฟังก์ชัน

การเลือกใช้งานจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบการทำงาน สภาวะโหลด และราคา





2.1

ความแตกต่างในการใช้งานและข้อมูลจำเพาะ



การเปรียบเทียบ	อินเวอร์เตอร์ (สำหรับงานทั่วไป)	เซอร์วิส (สำหรับงานทั่วไป)
การใช้งานด้านความคุม	ใช้เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานให้เป็นไปตามปกติ	ใช้ในการทำงานที่ต้องการความเร็วสูงและการควบคุมความที่มีความแม่นยำสูงเป็นการช้าๆ
โน้มความคุม	โดยทั่วไปจะใช้สำหรับโน้มความคุมความเร็ว	ใช้สำหรับโน้มความคุมทำให้แน่ ควบคุมความเร็ว และควบคุมแรงบิด
มอเตอร์	ไน์มอเตอร์ (หนีบวนนำไฟฟ้า) สำหรับงานทั่วไป	ระบุ/จำกัดโดยการรวมวงจรขยายเซอร์วิส
การทำงานกับมอเตอร์หลายตัว	สามารถขับเคลื่อนมอเตอร์หลายตัวโดยใช้อินเวอร์เตอร์เดียว	โดยพื้นฐาน วงจรขยายเซอร์วิสนี้ตัวจะใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์หนึ่งตัวเท่านั้น
ราคา	ราคา (ค่อนข้าง) ต่ำ	ราคา (ค่อนข้าง) สูง
การตอบสนอง (ยิ่งสูงยิ่งดี)	การตอบสนองต่ำ ประมาณ 100 rad/s	การตอบสนองสูง ประมาณ 200 rad/s ถึง 15000 rad/s
ความแม่นยำในการหมุน	สูงสุดประมาณ 100 μm	สูงสุดประมาณ 1 μm
ความถี่ของการเริ่ม/หยุด (จำนวนครั้งที่เครื่องจักรสามารถเริ่ม/หยุด)	ประมาณ 20 rpm หรือต่ำกว่า	ประมาณ 20 rpm ถึง 600 rpm
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว	อัตราการเปลี่ยนแปลงสูง เกิดผลกระทบได้มากจากการเปลี่ยนแปลงในโหลดและปัจจัยอื่นๆ เมื่อจากไม่มีข้อมูลป้อนกลับความเร็ว	อัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำ สามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงในโหลดและปัจจัยอื่นๆ ได้ เมื่อจากมีข้อมูลป้อนกลับความเร็ว
ช่วงการทำงานต่อเนื่อง (การทำงานอย่างต่อเนื่องที่โหลด 100%)	ช่วงทด ประมาณ 1:10	ช่วงกว้าง ประมาณ 1:1000 ถึง 1:5000
แรงบิดสูงสุด (อัตราแรงบิดที่กำหนด)	ประมาณ 150%	ประมาณ 300%
เอาท์พุท	ประมาณ 100 W ถึง 300 kW	ประมาณ 10 W ถึง 60 kW

2.2


การเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐาน



โครงสร้างพื้นฐานจะถูกแบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็นสองส่วนคือ วงจรหลักที่แปลงกระแสไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อกำหนดวิธีแปลงกระแสไฟฟ้า

วงจรหลัก	โดยโครงสร้าง อินเวอร์เตอร์และเซอร์โวจะมีลักษณะค่อนข้างเหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเดียวระหว่างเซอร์โวและอินเวอร์เตอร์คือ เซอร์โวมีส่วนที่เรียกว่า เมรคไดนามิก ชุดเบรกไดนามิกจะดูดซับแรงเสียดทานในมอเตอร์เซอร์โวและใช้เบรกบัน慢มอเตอร์เซอร์โว
วงจรอุปกรณ์	เซอร์โวมีโครงสร้างที่ขับขันมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับอินเวอร์เตอร์ ผู้ใช้งานจะต้องทราบเกี่ยวกับไฟฟ้าและมาตรวัดที่ต้องการใช้ เช่น แรงดันไฟฟ้า ความเร็ว และบิด แล้วการดำเนินงานอื่นๆ

(1) โครงสร้างพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์



แต่ละส่วนจะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้


- ส่วนคอนเวอร์เตอร์ : ทำหน้าที่ในการแปลงแรงดันไฟฟ้า AC จากแหล่งจ่ายไฟที่จำหน่ายทั่วไปเป็นแรงดันไฟฟ้า DC
- ส่วนวงจรกรอง : ทำหน้าที่กรองคลื่นไฟฟ้ากระแสตรงที่ผันผวนให้ราบรื่น
- ส่วนอินเวอร์เตอร์ : ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้า DC เป็นแรงดันไฟฟ้า AC ด้วยความถี่แบบปรับได้
- ส่วนวงจรควบคุม : ทำหน้าที่หลักในการควบคุมส่วนอินเวอร์เตอร์

2.2

การเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐาน



(2) ในโครงสร้างพื้นฐานของเซอร์โว แต่ละส่วนจะทำหน้าที่ดังนี้




- ส่วนคอนเวอร์เตอร์ : ทำหน้าที่ในการแปลงแรงดันไฟฟ้า AC จากแหล่งจ่ายทั่วไปเป็นแรงดันไฟฟ้า DC (เช่นเดียวกับอินเวอร์เตอร์)
- ส่วนวงจรกรอง : ทำหน้ากรองคลื่นไฟฟ้ากระแสตรงที่ผันผวนให้ราบรื่น (เช่นเดียวกับอินเวอร์เตอร์)
- ส่วนอินเวอร์เตอร์ : ทำหน้าที่ในการแปลงแรงดันไฟฟ้า DC เป็นแรงดันไฟฟ้า AC ด้วยความถี่แบบปรับได้ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเดียวระหว่างเซอร์โวกับอินเวอร์เตอร์ คือ เซอร์โวไม่มีส่วนที่เรียกว่า เบอร์คไดนามิก
- ส่วนวงจรควบคุม : ทำหน้าที่หลักในการควบคุมส่วนอินเวอร์เตอร์
เซอร์โวมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากกว่า เมื่อเทียบกับอินเวอร์เตอร์ เนื่องจากเซอร์โวต้องการฟังก์ชันสำหรับการป้อนกลับ การสลับโหมดควบคุม การจำกัด (กระแสไฟฟ้า ความเร็ว แรงบิด) และการดำเนินการอื่นๆ

2.3

การเปลี่ยนจากอินเวอร์เตอร์เป็นเซอร์โว



พูดง่ายๆ ก็คือ เซอร์โวมีประสาทสัมภัติที่ดีกว่าอินเวอร์เตอร์ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีข้อดีของการเปลี่ยนจากอินเวอร์เตอร์เป็นเซอร์โวจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ ในการทำงานอย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า



(1) ความแข็งแรงในด้านเครื่องจักร

เซอร์โวมีแรงบิดมากกว่าอินเวอร์เตอร์สองเท่า

หากโครงสร้างของเครื่องจักรไม่แข็งแรง อาจเกิดการลื้นระหว่างความเร็ว (Hunting phenomenon) เนื่องจากเซอร์โวจะได้รับสัญญาณเปลี่ยนกลับจากตัวราชจันเพื่อการควบคุม

ในการถังกล้าว เครื่องจักรต้องมีมาตรฐานการป้องกัน เช่น การเสริมโครงสร้างของเครื่องจักร หรือลดค่าเกน (ความไวในการควบคุม) ของระบบเซอร์โว

วงจรขยายเซอร์โวของ Mitsubishi มีฟังก์ชันตัวกรองภายในลูปควบคุม ฟังก์ชันตัวกรองจะปรับและลดค่าเกนของระบบเซอร์โวโดยอัตโนมัติเพื่อขัดการลื้นที่ความถี่ ซึ่งเกิดการลื้นได้ยากในระบบเครื่องจักร (ความถี่เรียบแน่น)



2.3


การเปลี่ยนจากอินเวอร์เตอร์เป็นเซอร์โว

(2) ขนาดแรงเนื้อยื่นของโหลดสำหรับการแปลงแก่นมอเตอร์

โดยทั่วไป เซอร์โวมีผลกระแทบจากขนาดของโนเมนต์แรงเนื้อยื่นอุปกรณ์มากกว่าอินเวอร์เตอร์ หากโนเมนต์แรงเนื้อยื่นของโหลดมีมากเกินไปเมื่อเทียบกับโนเมนต์แรงเนื้อยื่นของมอเตอร์ แก่นมอเตอร์จะมีผลกระแทบจากโหลดได้ง่าย และทำให้การควบคุมไม่นิ่นคง

สิ่งสำคัญคือ การเลือกความจุของเซอร์โวให้เหมาะสมกับโหลดของระบบเครื่องจักร เพื่อให้เกิดความนิ่นคง จำเป็นต้องขยายขนาดโนเมนต์แรงเนื้อยื่นของโหลด (การแปลงแก่นมอเตอร์) เป็นโนเมนต์แรงเนื้อยื่นของมอเตอร์ให้ต่ำกว่าโหลดที่แนะนำสำหรับอัตราแรงเนื้อยื่นของมอเตอร์

↓ กดปุ่มด้านล่าง ↓



(3) การล็อกที่แกนของมอเตอร์

หากการล็อกของเครื่องจักรถูกถ่ายทอดไปยังส่วนที่ติดตั้งมอเตอร์ ผลกระทบบนเพลาหมุนของมอเตอร์อาจทำให้เกิดปัญหา มอเตอร์เซอร์โวที่มีตัวตรวจจับอยู่ภายในจะต้องมีมาตรการเพื่อลดการสั่นสะเทือน

(4) การล็อกไกลของกลไกตัวลดความเร็ว

สำหรับกลไกตัวลดความเร็วของสายพานรูปตัว V มาตรการป้องกัน เช่น สายพานไทร์มิ่ง เป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกในส่วนของสายพาน

FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล

ในตอนนี้ คุณได้เรียนรู้ที่เรียนทั้งหมดของหลักสูตรอุปกรณ์ FA สำหรับผู้เริ่มต้น (เซอร์โว) และคุณพร้อมที่จะทำแบบทดสอบประเมินผลแล้ว หากคุณยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่จะทดสอบ โปรดทราบหัวข้อเหล่านี้

คำถามในแบบทดสอบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ (27 รายการ)

คุณสามารถทำแบบทดสอบประเมินผลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

วิธีการให้คะแนนการทดสอบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกปุ่ม **ให้คะแนน** หลังจากเลือกคำตอบแล้ว หากไม่ทำเช่นนั้น คุณจะไม่ได้รับคะแนนจากการทดสอบ (โดยจะถือว่าคุณยังไม่ได้ตอบคำถามนั้น)

ผลคะแนน

จำนวนคำตอบที่ถูกต้อง จำนวนคำถาม เปอร์เซ็นต์คำตอบที่ถูกต้อง และผลลัพธ์ที่แสดงว่าผ่าน/ไม่ผ่านจะปรากฏบนหน้าผลคะแนน

จำนวนคำตอบที่ถูกต้อง:	3
จำนวนคำถามทั้งหมด:	10
เปอร์เซ็นต์:	30%

คุณต้องตอบคำถามถูกต้องเกินกว่า 60% จึงจะผ่านการทดสอบ

ดำเนินการต่อ **ทบทวน** **ลองใหม่**

- คลิกปุ่ม **ดำเนินการต่อ** เพื่อออกจาก การทดสอบ
- คลิกปุ่ม **ทบทวน** เพื่อทบทวน การทดสอบ (ตรวจสอบ คำตอบ ที่ถูกต้อง)
- คลิกปุ่ม **ลองใหม่** เพื่อทำการทดสอบใหม่ อีกครั้ง

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 1

◀ ▶ TOC

เซอร์โวเป็นกลไกความคุณที่ออกแบบมาเพื่อทำงานตามคำสั่งและตรวจสอบสภาวะการทำงานภายใต้ระบบได้ตลอดเวลา และมีการป้อนกลับเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดจากคำสั่ง

เลือกข้อความที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติการควบคุม

- สัญญาณป้อนกลับจะถูกควบคุมเพื่อให้มีน้อยที่สุด
- ความแตกต่างระหว่างสัญญาณคำสั่งและสัญญาณป้อนกลับคือ การควบคุมเพื่อให้มีน้อยที่สุด
- สัญญาณคำสั่งจะถูกควบคุมเพื่อให้มีน้อยที่สุด

คะแนน

ย้อนกลับ

FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 2

เลือกชนิดของมอเตอร์เซอร์โวที่มักจะนำมาใช้ในอุปกรณ์ FA

- มอเตอร์เซอร์โวแบบซิงโครนัส (SM)
- มอเตอร์เซอร์โวแบบเหนี่ยววนิ่วไฟฟ้า (IM)
- มอเตอร์เซอร์โว DC

คะแนน

ย้อนกลับ

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 3

ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ (การตรวจหาตำแหน่งจริง)
เดิมค่าลงในช่องว่างสำหรับคำอธิบายสำหรับตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้อง

หลังจากไฟดับยกน้ำมาใช้ในมอเตอร์เซอร์โวเพิ่มมากขึ้น
ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์มี ที่ใช้เพื่อตรวจหาตำแหน่งการหมุน และตัวตรวจจับแบบมลติริโวอลชันที่ จำนวนรอบการหมุน

ข้อมูลของตัวตรวจจับแบบมลติเทิร์นจะมีการสำรองไฟด้วย ดังนั้นข้อมูลจะไม่สูญหาย

คะแนน

FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

แบบทดสอบประเมินผล 4

หลักการควบคุมเซอร์โว

เดิมค่าลงในช่องว่างสำหรับคำอธิบายหลักการควบคุมเซอร์โว

คุณสมบัติหลักของระบบเซอร์โวคือ การเปลี่ยนเทียนค่าค่าสั่งกับ

และการ ความแตกต่างระหว่างค่าส่องค่าโดยใช้

ตามกราฟแสดงสัญญาณควบคุม อุปกรณ์ที่มีวงรอบแบบ "ข้อผิดพลาด → ค่าจริง → ข้อผิดพลาด" จะเรียกว่าเป็น เนื่องจากเป็นแบบ

```
graph LR; A[ค่าสั่ง] -- "+" --> B(( )); B -- "-" --> C[ค่านิยมและ<br>ความคุมเพื่อลด<br>ความผันแปรของอุปกรณ์]; C -- ">" --> D[ค่าจริง]
```

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

แบบทดสอบประเมินผล 5

ชนิดของลูกปุ่มควบคุมเซอร์โว

เลือกกลุ่มควบคุมเซอร์โวที่สัมพันธ์กับคำอธิบายที่แสดงไว้ด้านล่าง

--Select--

ลูกปุ่มควบคุมที่ใช้สัญญาณป้อนกลับต่าแทนงที่สร้างจากพัลส์ของตัวเข้ารหัส

--Select--

ลูกปุ่มควบคุมที่ใช้สัญญาณป้อนกลับความเร็วที่สร้างจากพัลส์ของตัวเข้ารหัส

--Select--

ลูกปุ่มควบคุมที่ใช้สัญญาณป้อนกลับกระแสไฟฟ้าที่สร้างจากการตรวจจับกระแสไฟฟ้าเอาท์พุทของวงจรขยายเซอร์โว

วงจรขยายเซอร์โว

```

graph LR
    A[อุปกรณ์ควบคุม] --> B[คำสั่งต่าแทน]
    B --> C[การควบคุมต่าแทน]
    C --> D[อุปต่าแทน]
    D --> E[การควบคุมความเร็ว]
    E --> F[อุปความเร็ว]
    F --> G[การควบคุมกระแสไฟฟ้า]
    G --> H[อุปกระแสไฟฟ้า]
    H --> I[การตรวจสอบกระแสไฟฟ้า]
    I --> J[วงจรขยายเซอร์โว]
    J --> K[มอเตอร์เซอร์โว]
    K --> L[เครื่องจักร]
    L --> M[ตัวเข้ารหัส]
    M --> N[อินเมอร์ฟิซ]
    N --> O[อุปสัญญาณป้อนกลับต่าแทน]
    O --> P[อุปสัญญาณป้อนกลับความเร็ว]
    P --> Q[อุปสัญญาณป้อนกลับกระแสไฟฟ้า]
    Q --> R[การตรวจสอบกระแสไฟฟ้า]
    R --> S[การควบคุมกระแสไฟฟ้า]
    S --> T[การควบคุมต่าแทน]
    T --> U[คำสั่งต่าแทน]
    U --> V[การควบคุมต่าแทน]
    V --> W[คำสั่งต่าแทน]
  
```

คะแนน

ย้อนกลับ

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

แบบทดสอบประเมินผล 6

หลักการควบคุมตำแหน่ง

ในการควบคุมตำแหน่งเซอร์โว เซอร์โวจะดำเนินการเพื่อสร้างพัลส์คำสั่งและพัลส์การป้อนกลับจากตัวเข้ารหัสมีค่าเท่ากัน
เติมค่าลงในช่องว่างสำหรับคำอธิบายด้านล่างด้วยคำศัพท์ที่เหมาะสม

ระยะการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรจะเป็นสัดส่วนกับ

ความเร็วของเครื่องจักรจะเป็นสัดส่วนกับ

การกำหนดตำแหน่งจะสมบูรณ์หากความแตกต่างระหว่างพัลส์คำสั่งและพัลส์การป้อนกลับอยู่ภายในช่วง

และ จะถูกคงไว้หากไม่มีคำสั่งในการปรับปรุงตำแหน่ง

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 7

คุณสมบัติการควบคุมความเร็วของเซอร์โว

เลือกข้อความที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุม (อาจมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งข้อ)

- ช่วงการควบคุมความเร็วกว้าง
- ช่วงการควบคุมความเร็วแคบ
- อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วค่า
- อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วสูง

[คะแนน](#) [ย้อนกลับ](#)

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 8

การควบคุมแรงบิดของเซอร์โว

เลือกข้อความที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมแรงบิด

- การควบคุมแรงบิดจะมีการใช้เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เซอร์โว
- การควบคุมแรงบิดจะมีการใช้เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์เซอร์โว
- การควบคุมแรงบิดจะมีการใช้เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าอินพุตของวงจรขยายเซอร์โว

คะแนน

ย้อนกลับ

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» แบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 9

ข้อควรระวังสำหรับการเปลี่ยนจากอินเวอร์เตอร์เป็นเซอร์โว (ความแข็งแรงของเครื่องจักร)

เติมคำลงในช่องว่างสำหรับคำอธิบายด้านล่าง

เซอร์โวมีแรงบิดมากกว่าอินเวอร์เตอร์

ด้วยเหตุนี้ หากโครงสร้างของเครื่องจักรไม่แข็งแรง (เครื่องจักรมีความแข็งแรงต่ำ) อาจเกิด ได้ง่ายระหว่างการเร่งความเร็ว
ในการเดินต่อไป ระบบจะยกใช้ในส่วนที่ไม่เกิดการสั่นโดยการเสริมความสั่นของเครื่องจักรให้แข็งแรงหรือ ค่าเกณฑ์ของเซอร์โว

FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

แบบทดสอบประเมินผล 10

ข้อควรระวังเมื่อเปลี่ยนจากอินเวอร์เตอร์เป็นเซอร์โว (แรงเนื้อyleของโนลด)

เดินค่าลงในช่องว่างสำหรับคำอธิบายด้านล่าง

โดยทั่วไป เซอร์โวจะมีผลกรบทบจาก แรงเนื้อyleของโนลดมากกว่าอินเวอร์เตอร์
สำหรับมอเตอร์เซอร์โว หากโนเมนต์แรงเนื้อyleของ มีสูงเกินไปเมื่อเทียบกับโนเมนต์ของมอเตอร์
แกนอาจหมุนโดยเกิดผลกรบทบจากโนลดได้ยากและการควบคุมจะ

ตามแนวทางทั่วไปสำหรับการสร้างความมั่นคง จะเป็นต้องขยายโนเมนต์แรงเนื้อyleของโนลด (การแบ่งแแก้มอเตอร์)
เป็นโนเมนต์แรงเนื้อyleของ ให้ต่ำกว่าโนลดที่แนะนำเป็นอัตราแรงเนื้อyleของมอเตอร์

โนลด

ไม่มั่นคง (การสั่น)

การเคลื่อนไหวของโนลด

JM
 โนเมนต์แรงเนื้อyleของโนลด

JL: โนเมนต์แรงเนื้อyleของโนลด

JM: โนเมนต์แรงเนื้อyleของมอเตอร์เซอร์โว

คลื่น

ย้อนกลับ

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

» แบบทดสอบ คณแนะนำการทดสอบ

คุณเห็นแบบทดสอบประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนของคุณเป็นดังต่อไปนี้
หากต้องการจะแบบทดสอบประเมินผล ในไปยังหน้าถัดไป

ค่าตอบที่ถูกต้อง: 0

จำนวนค่าตามทั้งหมด: 10

เปอร์เซ็นต์: 0%

ดำเนินการต่อ ทบทวน ลองใหม่

คุณไม่ผ่านการทดสอบ

cp FA_Equipment_for_Beginners(Servos)_THA

»

◀ ▶ TOC

คุณได้เรียนรู้จนจบหลักสูตร อุปกรณ์ FA สำหรับผู้เริ่มต้น (เชอร์วิส) แล้ว

ขอขอบคุณสำหรับการเรียนรู้หลักสูตรนี้

เราระบุว่าคุณจะเพลิดเพลินกับบทเรียน และข้อมูลที่คุณได้รับจากหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดระบบในอนาคต

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

[หน้าแรก](#) [ปิด](#)