

## 【MAC OS X 10.5/10.6用 プリンタドライバ インストール方法】

三菱デジタルカラープリンタのMAC OS X 10.5/10.6用プリンタドライバのインストール手順を説明します。

\* 表示の画面はCP9810Dプリンタのインストール画面となっておりますが、本プリンタでも操作は同様です。

\* ここではドライバのインストール方法のみ記載しております。ドライバの使用に関する詳細については、プリンタドライバガイドをご覧ください。

### 【インストール】

このドライバをインストールするためには、Administrator権限が必要です。

旧ドライバがインストールされている場合は、旧ドライバのアンインストールを行ってください。

- (1) Macintoshを起動します。
- (2) フォルダより、「CP9550MacOSX10.5.pkg」をダブルクリックします。(図1)



<図1>

- (3) インストール画面より、「続ける」ボタンをクリックします。(図2)
- (4) 使用許諾契約書をお読みになり、「続ける」ボタンをクリックします。(図3)




<図2>



<図3>

- (5) 契約内容に同意できる場合は「同意する」ボタンをクリックします。(図4)
- (6) 「インストール」ボタンをクリックします。(図5)



<図4>




<図5>

- (7) 名前とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。(図6)



<図6>

- (8) 「インストールを続ける」ボタンをクリックします。(図7)
- (9) 「再起動」ボタンをクリックしてパソコンを再起動します。(図8)



<図7>



<図8>

- (10)プリンタの電源を入れ、パソコンに接続します。
- (11)「システム環境設定」アイコンをクリックして、「システム環境設定画面」を表示します。(図9)
- (12)「システム環境設定画面」で「プリントとファクス」アイコンをクリックします。(図10)
- 「プリンタ」にインストールしたプリンタが自動的に追加されます。



<図9>



<図10>

### 【注意事項】

1)プリンタの電源がOFF、またはUSBケーブル未接続の場合に、プリンタの状態が待機中の表示となることがありますが、以後のプリント動作に影響はありません。

2) MacOSX 10.6で、エラーが発生した場合に、エラーを解除せず、エラーのジョブを削除すると、その後エラーを解除しても、プリントキューのエラー表示が解除されない場合があります。この場合は、一度、プリンターリストからプリンタを削除し、再度プリンタを追加するとエラー表示が解除されます。

### 【禁止事項について】

本ドライバに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止します。

### 【免責について】

動作環境によっては正常に動作しない場合もあります。また本製品に関していかなる損害(逸失利益、特別な事情から生じる損害等)が発生しても、一切責任を負わないものとします。